

## പതിനുന്നാം കേരള നിയമസഭ

### പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട് പ്രോദ്ധം നമ്പർ 43

10/06/2014-ൽ മറുപടിക്ക്

### അറ്റകുറപ്പണികൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന അപകടമരണങ്ങൾ

#### പ്രോദ്ധം

#### മറുപടി

ശ്രീ. അബ്ദുറഹിമാൻ രണ്ടാഞ്ചാണി  
 „ എൻ. എ. നെല്ലിക്കുന്ന്  
 „ പി. ഉബൈദുള്ള  
 „ കെ. എം. ഷാജി

ശ്രീ. ആരൂട്ടൻ മുഹമ്മദ്  
 (ഉള്ളംജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ലൈനുകളിലെ അറ്റകുറപ്പണികൾ (എ) ഉണ്ട്.  
 കിടയിലും പോസ്റ്റുകളിലും വലി  
 ചിടുള്ള കേബിളുകളിൽ നിന്നും  
 വൈദ്യതാഴാതമേറ്റുണ്ടാകുന്ന  
 അപകടമരണങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചവരു  
 നീത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാ;

(ബി) എക്സിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ (ബി) അറ്റകുറപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നോൾ സുരക്ഷാ  
 ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ  
 ക്രമീകരണങ്ങൾ എന്തെല്ലാ  
 മാണസനം ഇവ കാര്യക്ഷമമായി  
 പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയുന്ന  
 തിനുള്ള പരിഗ്രാധനാ സംവിധാ  
 നമെന്നാണുന്നം വ്യക്തമാക്കുമോ;

അറ്റകുറപ്പണികൾ ചെയ്യുന്നോൾ സുരക്ഷാ  
 ക്രമീകരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും  
 പാലിക്കുന്നതിന് 'പെൻഡ്രീ' ദി വർക്ക്  
 (PTW) സമ്പ്രദായം എൻപ്പേട്ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.  
 അതു പാലിക്കുന്ന എന്ന് ഉപസ്ഥി  
 തയ്ക്കുന്നതിന് സുരക്ഷാ ഓഫീസർ  
 മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  
 പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് സുരക്ഷാ  
 ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണിയാക്കിയത്  
 രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഈ അനുമതി പത്രിക,  
 മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ആളും അറ്റകുറ  
 പ്പണികൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നവയും ഐട്ട്  
 ഉപസ്ഥിക്കുന്നതും എല്ലാ ജോലികളിലും  
 സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണിയാക്കിയ  
 ശേഷം മാത്രമേ ആരംഭിക്കാം എന്ന്  
 നിർബന്ധമുണ്ടാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ  
 സമ്പ്രദായമാണ്. അന്നീക്കുത കേബിളുകൾ

വൈദ്യത പോന്നിൽ നിന്നും മാറ്റുന്നതിനുള്ള  
നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റക്കറ്റ  
പുസ്തകൾ നടത്തുമ്പോൾ വൈദ്യതി  
നുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ നിർബന്ധമായും  
ഉപയോഗിക്കണമെന്നും ആയത് ആവശ്യം  
നിസരണം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും നടപടി  
കൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും എല്ലാ  
ആഫീസുകൾക്കും നിർദ്ദേശം നൽകി  
യിട്ടുണ്ട്.

- (സി) ലൈംകളിലെ പണികൾ പൂർണ്ണമായി(സി) കോൺടാക്ട് നൽകുന്നതും വർക്ക്  
സെസ്റ്റുകളിൽ മോർഡ് ഉദ്യോഗ  
സമ്മത അസാന്നിദ്ധ്യവും അപകട  
ങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാ  
ക്കാരണങ്ങനു കാര്യം പഠിച്ചോധിക്കുമോ?

ഇലക്ട്രിക് ലൈംകളിലെ പ്രവൃത്തികൾ  
സൃഷ്ടിവെസ്സർമ്മായട മേൽനോട്ടത്തി  
ലാണ് നടത്തുന്നത്. ലൈംകളിലെ  
പണികൾ പൂർണ്ണമായും കോൺടാക്ട്  
നൽകാറില്ല.

സംക്ഷണ ഓഫീസർ