

പതിമുന്നാം കേരളനിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭ
ചോദ്യം നമ്പർ -T 4157

25.6.2014 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

ചമവട്ടം റഗുലേറ്റർ കം ബൈഡിംഗ്

ചോദ്യം

ശ്രീ. പി. ഉഖേരുളി

ഉത്തരം


ശ്രീ.പി.ജേ.ജോസഫ്
(ബഹു.ജലവിവേ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചമവട്ടം റഗുലേറ്റർ കം ബൈഡിംഗ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകകൾമുലം പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം മുടഞ്ഞിയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അനിയന്ത്രിതമായ മണ്ണലെടുപ്പ് മുലം പുഴയുടെ അടിത്തത്ത് കുമാരിയായി താഴ്ന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായ പെപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസം മുലം ചോർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെപ്പിംഗ് മുലമുള്ള ജലശോഷണം തടയാൻ താല്ക്കാലികമായി മണൽ, പമ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നെന്നെങ്കിവന്നതിനാൽ ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവർത്തനം താല്ക്കാലികമായി മുടഞ്ഞിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്രൈടുകളും അഴിമതിയും സംബന്ധിച്ച് അനോഷ്ഠണം നടത്തി കൂട്ടക്കാരെ കണ്ണെത്തുന്നതിന് സത്യര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

(എ) നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ മുലം ചമവട്ടം റഗുലേറ്റർ കം ബൈഡിംഗ് പദ്ധതി പ്രവർത്തനം മുടഞ്ഞിയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ അനിയന്ത്രിതമായ മണ്ണലെടുപ്പ് മുലം പുഴയുടെ അടിത്തത്ത് കുമാരിയായി താഴ്ന്നതുകൊണ്ടുണ്ടായ പെപ്പിംഗ് പ്രതിഭാസം മുലം ചോർച്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പെപ്പിംഗ് മുലമുള്ള ജലശോഷണം തടയാൻ താല്ക്കാലികമായി മണൽ, പമ്പിംഗ് ഉൾപ്പെടയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നെന്നെങ്കിവന്നതിനാൽ ജലസംഭരണിയുടെ പ്രവർത്തനം താല്ക്കാലികമായി മുടഞ്ഞിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പദ്ധതി നടത്തിപ്പിൽ ക്രമക്രൈടുകളും അഴിമതിയും ഉണ്ടായതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല


സെക്രട്ടേറി കൗൺസിൽ

5