

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പ്രതിബന്ധം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നവിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.4897

18.12.2014-ലെ മദ്ദളിക്ക്

കാസർഗോധ്-കാൺതങ്ങാട് റോറ്റ് ഫൈവേയിൽ കോട്ടക്കവം ഭാഗത്തെ മണ്ണിടിച്ചിൽ

ചോദ്യം

ആര്യം

ആര്യം

ഉത്തരം

(ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുർത്ത്
(പൊതുസുരക്ഷാമന്ത്രം വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കെ.എസ്.റീ.പി. എറുട്ടത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്ലാറ്റഫോർമ്മ കാസർഗോധ്-കാൺതങ്ങാട് റോറ്റ് ഫൈവേയിൽ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം മുലം കോട്ടക്കവം ഭാഗത്ത് മണ്ണിടിന്ത് എത്ര സമയത്തും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ ;
- (ബി) എക്സിൽ ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ടെക്നീക്കൽ കമ്മിറ്റിയെക്കാണ്ട് അനേപാഷണം നടത്തി ദുരന്ത സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്ഥികരിക്കുന്ന വിഷയം പരിശീലനമോ; വിശദാംശങ്ങൾ അറിയിക്കുമോ ?
- മണ്ണിടിയാനുള്ള സാധ്യത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം മുലം അല്ല. കെ.എസ്.റീ.പി. രണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ നിർമ്മാണം വുന്നോഗമിച്ചു വരുന്ന കാസർഗോധ്-കാൺതങ്ങാട് റോയിൽ കോട്ടക്കവം ഭാഗത്ത് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത സമയത്ത് മണ്ണ് ഇടിന്തു വിഴുകയുണ്ടായി. ഉടൻ തന്നെ അതിനുള്ള സംരക്ഷണ നടപടി എടുക്കുകയുണ്ടായി. മണ്ണിടിയാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന സുപ്പർവിഷൻ കണ്ണിസ്ത്രീൾ ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധയനെ കൊണ്ട് പ്രസ്തുത സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും വിദഗ്ധ നിർദ്ദേശം തെടുകയുമുണ്ടായി. ഇതിൽ പ്രകാരം ഈ റോധിക്കുന്ന നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നടത്തുന്ന കരാറുകാരനായ M/s.RDS Projects-നെ കൊണ്ട് ഡിസൈൻ മാറ്റുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ