

പാലിമുന്നം കേരള നിയമസഭ

ബന്ധം സമ്മേളനം

രജിസ്ട്രേഷൻ ചീഫ് പ്രോട്ടോൾ നം.367 17.10.2011 തോറുപടിയ്ക്ക്
മുള്ളപ്പള്ളിയാൽ അണംബേര്ക്കും ഭൂകമ്പ സാഹ്യതകളും

ചോദ്യം

ശ്രീ. വി. ഉഖേരുള്ള

ശ്രീ. കെ.കുഹമ്മദുൾ്ലി ഹാജി

ശ്രീ. അബ്ദുറഹിമാൻ രജിസ്ട്രാർ

ശ്രീ.പി.കെ.ബഷീർ

ഉത്തരം

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്

(ബഹു. ജലവിഭവ മന്ത്രി)

<p>(എ) മുള്ളപ്പള്ളിയാൽ അണംകൈ കുഞ്ഞി പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ 2011 ജൂലൈയ് മാസത്തിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തുടർന്ന് സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) 26.7.2011 തോറുപടിയാർ അണംകൈട്ടിന്റെ പരിസര പ്രദേശ തുട്ടണായ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്നുള്ള സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ 5.8.2011-ൽ ബഹു.കേരള മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ, അണംകൈട്ടിന്റെ ഡാം ഭേദകൾ അനാലിസിസ് മുന്നുമാസ ത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാനും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ട ഭൂചലനങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇത്തരം തത്തിലുള്ള ഭൂചലനങ്ങൾ മുള്ളപ്പള്ളിയാർ ഡാമിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന അപകടഭീഷണി യെക്കുറിച്ചും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റി നെയ്യും ബഹു. സുപീറിൻ കോടതി യെയ്യും ഭോധ്യപ്പെടുത്താനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി. ഡാം ഭേദകൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിന് ഐ.എ.ടി റൂൾക്കിയെ ചുമതല പ്പെടുത്തി ഭരണാനുമതി പുറപ്പെട്ടു വിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂചലനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സുപീറിൻ കോടതി നിയോഗിച്ച എംപ്രോഫെസ്ശൻ കമ്മിറ്റിയെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂകമ്പ നാശ്യതകളെയും, ഭൂകമ്പമുണ്ടായാൽ ഡാം സാമിനുണ്ടാക്കുന്ന ആശ്വാത സാഹ്യതകളെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(ബി) ഉണ്ട്.</p>
<p>(സി)'സെസ്റ്റ് ഇം വിഷയത്തിലുള്ള അടിപരായം ജലവിഭവ വകുപ്പിന് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; എക്കിൽ അവരുടെ അടിപരായം ശാസ്ത്രീയ മാറണന് കരുതുന്നുണ്ടോ;</p>	<p>(സി) ഉണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമാണ്.</p>
<p>(ഡി)ബഹു.കേ.ടി. ഇതു സംബന്ധിച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ</p>	<p>(ഡി)ഉണ്ട്. ഭൂകമ്പസാധ്യത കളെക്കുറിച്ച് ഐ.എ.ടി റൂൾക്കി നടത്തിയ പറന്തത്തിലെ പ്രധാന</p>

<p>അവരുടെ സംബന്ധിച്ച നാട്കരണത്തിൽ വിശദവിവരം വിശദവിവരം നൽകാണോ;</p>	<p>കണ്ണടത്തല്ലുകൾ വിശദവിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്; നിഗമങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്.</p> <ul style="list-style-type: none"> * ഭൂകമ്പ മേഖല ഭൂപടം അനുസരിച്ച് മുള്ളപ്പുരിയാർ ഡാം 3-ാമതെ ഭൂകമ്പ മേഖലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. * Modified Mercalli Intensity VII Magnitude ഉള്ള ഭൂകമ്പം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. * ലെം, സുർക്കി മിശറിൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മുള്ളപ്പുരിയാർ ഡാം ഈ മേഖലയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ശക്തമായ ഭൂചലനത്തിൽ തകരുകയും, അതിന്റെ ഫലമായി ജീവനും, സ്വത്തിനും വൻ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. * Maximum considered Earthquake സമയത്ത് peak ground acceleration 0.21 g ആകും. അതനുസരിച്ച് ഡാമിന്റെ സുരക്ഷ പരിശോധിക്കണം. * ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മെറ്റീറിയൽസിന് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ, കാലപ്പൂഴക്കം എന്നിവ കൊണ്ട് ഗണ്യമായ ബലക്ഷയം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ മെറ്റീറിയൽസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ 'strength parameters' ശരിയായി വിലയിരുത്തേണ്ടത് അതുവരെ മാണ്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്.
<p>(ഇ) ഭൂകമ്പത്തിന്റെയും നിലനിൽക്കുന്ന ഭൂകമ്പസാല്പതയുടെയും വെളിച്ചത്തിൽ മുള്ളപ്പുരിയാർ ഡാമിന്റെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ നടപടി സ്വീകരിക്കാം നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പു കൂടുതുമോ?</p>	<p>(ഇ) മുള്ളപ്പുരിയാർ ഡാമിന്റെ സുരക്ഷയിൽത്തും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട ചുമതല തമിഴ്നാട്ടിനാണ്. സുരക്ഷസംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സുപ്രീംകോടതിയെയും സുപ്രീം കോടതി നിയേശിച്ച ഉന്നതാധികാര സമിതിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിയിട്ടുണ്ട്.</p>

സുരക്ഷാർ ഓഫീസർ

N