

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 3269

14.10.2011-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾ.

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. രാജു :

ഉത്തരം

ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖലയിൽ 11 കെ. വി. ലൈനിൽ സ്ഥാപിക്കുന്ന എ. ബി. സ്വിച്ച്, ട്രാൻസ്ഫോമർ, അനുബന്ധ ഫ്യൂസ് യൂണിറ്റുകൾ എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാര മില്ലായ്മ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ എന്ത് പരിഹാര നടപടികളാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ;


(എ) ഇല്ല.

(ബി) വൈദ്യുതി ഓഫീസുകളിൽ 'വർക്കർമാർ' ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സത്യര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ;

(ബി) ഉണ്ട്. ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

(സി) ഫീൽഡ് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമായി വാഹനസൗകര്യവും എർത്ത് റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തുമോ ?

(സി) എല്ലാ മോഡൽ സെക്ഷനുകളിലും 24 മണിക്കൂർ വാഹനസൗകര്യവും എർത്ത് റോഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ.

✍