

പാതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അമ്പലം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചീഫ് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിയമസഭ
ചോദ്യം നമ്പർ: 787

13.06.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പന്ത്രണ്ടാം കാഡാക്കരുമണ്ണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം

ചോദ്യം : ശ്രീ.വി.ശിവൻകുമാർ

ഉത്തരം: ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) നേരം മണ്ണലത്തിലെ വെള്ളാർ വാർഡിലെ പന്ത്രണ്ടാം കാഡാക്കരുമണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഒരു വിശ്വാസികളുടെ ആരാധനാലയം, സംരക്ഷണ ഭിത്തി/പുലിമുട്ട് സ്ഥാപിക്കാത്ത കാരണം കാലെടുക്കാൻ സാഹ്യതയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു;

(ബി) പ്രസ്തുത ആരാധനാലയത്തെയും തീരപ്രദേശത്തെയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഏതൊക്കെ നടപടികളാണ്? സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിന് സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വിശദമാക്കുമോ?

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ബലപൂര്വതയെ ആവശ്യമാണ്.

(ബി) നിലവിലുള്ള സംരക്ഷണഭിത്തി ബലപൂര്വതയുണ്ടെന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. കൂടാതെ സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്പനി എന്ന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുലിമുട്ടുകളെ നിർഹാണപദ്ധതിയിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന്റെയും സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ