

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

എഴും സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത

നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ : 1941

12.02.2013-ലെ നടപടിക്ക്.

കൊട്ടാരക്കര കോടതി സമൂച്ചയത്തിലെ ലിഫ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീമതി. പി. അയിഷാ പോറ്റി

ശ്രീ. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി
(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കൊട്ടാരക്കര കോടതി സമൂച്ചയത്തിലെ
രണ്ടാമത്തെ ലിഫ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാണം
ആരംഭിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം
വിശദമാക്കുമോ ;

: (എ) കൊട്ടാരക്കര കോടതി സമൂച്ചയത്തിലെ
രണ്ടാമത്തെ ലിഫ്റ്റിന്റെ നിർമ്മാണം
ആരംഭിക്കാത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ
ഇൻസ്പെക്ടറുടെ അനുമതി
ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്.

(ബി) നിലവിലുള്ള ലിഫ്റ്റിൽ ധാരകകാർ
കുടുങ്ങിയ എത്ര സംഭവങ്ങൾ
ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

: (ബി) രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി) ആധിക്യത്തിലെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ
എന്തെല്ലാമാണ്;

: (സി) 1. അനേകിവസം കെ.എസ്.ഐ.ബി.
വൈദ്യുതി പ്രവാഹം രണ്ടു മണിക്കൂർ
ഇല്ലായിരുന്നു.

2. അന്നേ ദിവസം ജനറേറ്റർ
പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നില്ല.

3. ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റുടെ അഭാവത്തിൽ
എമർജൻസി ബട്ടൺ
പ്രവർത്തിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല.

(ഡി) പ്രസ്തുത ലിഫ്റ്റിന്റെ
പ്രവർത്തനത്തിനായി ഓപ്പറേറ്ററു
നിയമിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കാവുന്ന
നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

: (ഡി) നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന്
ഒപ്പേക്കാടതി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.


നികുണ്ണ നാഥൻ