

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
എട്ടാം സംഘക്രമണം

നക്ഷത്ര ചീഫമിഡാന്റ ചോദ്യം നം. 541

19.03.2013 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ മലിന്യങ്ങൾ

ചോദ്യം
ശ്രീ.ജോൺ തെരുവിൻ

ഉത്തരം
സി.എൻ.ബാലകൃഷ്ണൻ
(സഹകരണവും വാർഗ്ഗമ വ്യവസായവും
മലിനീകരണ നിയന്ത്രണവും വകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) അക്കമാലി വ്യവസായ മേഖലയിലെ വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും സിഡ്ഹക്കോഡി ലൈസും മലിന്യങ്ങൾ മുലം ജനങ്ങൾ നേരിട്ടുന്ന വ്യുദി മുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചു നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ;
- (എ) അക്കമാലി വ്യവസായ മേഖലയിലും SIDCO Industrial Park -ലുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനികളിലെ മലിനീകരണം സംബന്ധിച്ച് സംഘടന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന് പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ബോർഡിന്ദും പരിശോധന നടത്തുകയും കമ്പനികളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും കമ്പനികളിലെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളിലെ പോരായുകളെക്കുറിച്ച് അവ ലോകനം ചെയ്യുകയും മലിനീകരണം ഉള്ള വാക്കുന്ന വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നതാണ്. തുടർന്ന് നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച് വിശദാംശങ്ങൾ താഴെ സമർപ്പിക്കുന്നു:

1. വി.ഐ.ഒറിസ് റിസി

കമ്പനിയിൽ നിന്നും പുറത്തുള്ളുന്ന ചാരം മലിനീകരണ പ്രസ്തുതാർക്കിൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ കമ്പനിക്ക് അടച്ചു പുട്ടാതിരിക്കണമുള്ള കാരണം കാണിക്കണം. നോട്ടീസ് നൽകി. ഇതിനു ശേഷം ടി കമ്പനിയിൽ 29.11.2012 ലെ അബന്ധണം നടത്തി. അബന്ധണ സമയത്ത് കമ്പനിയിലെ ബോധിക്കൽ പരിസരത്ത് നികേഴ്പിച്ചിരുന്ന ചാരം നീക്കിയ തായി കണക്കും നിലവിലുള്ള മലിനങ്ങൾ മുഖ്യികരണ ഫൂറ്റ് വിപുലികൾക്കുന്നതിനായും പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ ഫൂറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായും പ്രാബല്യപ്പെടുത്തിയാണ്. 18.12.2012 ലെ ബോർഡ് അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

2. മലബാറി അമോൺസി (ബെപ) ലിമിറ്റഡ്

ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അമോൺസി ബെപ്പ് ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടായാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ പര്യാഠിക്കുന്ന എന്ന് കണക്കിരുന്നു. ഈ കമ്പ

നിക്ക് ബോർഡിൽ 30.06.2015 വരെ സാധുതയുള്ള അനുമതിപ്രകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അമേരിക്കയും ചോർച്ച തകയുന്നതിനായി സ്കൂൾവിൽ സംവിധാനം എൻപ്പെട്ടുതുവാനും, അമേരിക്കയും സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വാട്ടർ സ്പ്രിംഗ്സ് സംവിധാനം എൻപ്പെട്ടുതുവാനും ലൂക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയും ഡിറക്ഷൻ സൈൻസ് എൻപ്പെട്ടുതുവാനും 31.03.2013 വരെ ബോർഡ് സമയം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ കുപനി പാലിക്കാതെ പക്ഷം തുടർനടപടി കൾ സീക്രിക്കറ്റുന്നതാണ്.

3. എം.എൽ.എസ്. റഫോർഡ് അന്തേ റിസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ

ബോർഡിൽ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുപനിയിൽ സ്കൂള് സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് മേൽ കുറയുള്ള ഷൈഡ് എൻപ്പെട്ടുതുകയും മിനിംഗ് വെറ്റുൺ അടച്ചുറപ്പുള്ള മുറിക്കുള്ളിലായി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

എൻഡ്രൂനാലും pressure release സമയ ഞാളിൽ മുൻഗണ്യം അനുഭവപ്പെട്ടുന്നതായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സ്കൂൾവിജേ സംവിധാനം എൻപ്പെട്ടുതുവാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

4. കൂടിക്കൻ ലൂക്കിനോഗ്യൂൾ

മുൻപരിശോധന സമയത്ത് കണ്ണപോരായുകൾ ബോർഡിൽ 30.06.2015 നിർദ്ദേശപ്രകാരം പതിഹാർച്ച, ബോയിലവൻിൽ നിന്നുള്ള ചാരം പരിസരത്തുനിന്നും നികം ചെയ്യുകയും മലിനജല ശുദ്ധീകരണ ഘോർച്ച പ്രവർത്തനക്കുകയും ചെയ്യു. ശുദ്ധീകരിച്ച ജലം നന്നായായി (ഗാർഡനിംഗ്) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആയതിനാൽ ഈ യൂണിറ്റിൽ നിന്നും, അടുത്തുള്ള തോട്ടവഴി ശുദ്ധീകരിച്ച വെള്ളം പാടശൈലേന്തിൽ എത്തുവാനുള്ള സാമ്പത്ത തുലോം കൂറവാൻ.

5. പെരുന്പാവുർ റഫോർഡ് കൺസംഗ്രാഫ്

ടി കുപനിയുടെ ചിമ്മിനിയിൽ വാട്ടർ സ്കൂൾവിൽ സംവിധാനം എൻപ്പെട്ടുതുവാനും കുപനിയിൽ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ ഘോർച്ച എൻപ്പെട്ടുതുവാനും ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുപനിയിലെ ഒരു മാലിന്യം അംബലമുകളിലെ ഹസാർഡസ് വേദ്യം നിർക്കുമാർജജന സംവിധാനത്തിൽ നിർമ്മാർജജന ചെയ്യവാനും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

6. റൈസ് മിൽ കൺസൾട്ടാൻസ്

കമ്പനിയിൽ എൻസൈട്ടുനിയിട്ടുള്ള സ്കെബിങ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമല്ല. ഇതിലുള്ള എൻസൈറ്റീലൂകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനായി National Institute of Interdisciplinary Science and Technology യുടെ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് പണികൾ പൂർത്തികരിച്ചു വരുന്നു.

രാത്രികാലങ്ങളിൽ ദുർഗാന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നതായി പരിസരവാസികളുടെ പരാതികൾ ഇപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. സ്കെബിങ് സംവിധാനം കാര്യക്ഷമമായാൽ ഈ പ്രയോഗം ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു.

7. കള്ളിയൻ ട്രീക്സ്

രാത്രികാലങ്ങളിൽ കമ്പനി പ്രവർത്തനി പ്രീകാരിതിക്കുവാൻ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ സ്കോപ്പ് സുരക്ഷിതമായി സൂക്ഷിക്കുവാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

8. പാരയിൽ റഫ്ലോ

കമ്പനിയിൽ 07.09.2012 ലെ നടത്തിയ അനുഭബണങ്ങലിലോടു അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്പനിയിൽ ഉള്ളവാക്കുന്ന പൊടി നിർമ്മാർജ്ജം ചെയ്യുവാൻ സംവിധാനം എൻസൈട്ടുനിയുന്നതിനും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് പൊടി നിർമ്മാർജ്ജിച്ചിരുന്നു. നാലിനുവരെ യായും മരുപടി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ അനുമതിപ്പറഞ്ഞ നിരസ്തികാരിക്കാനുള്ള കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയിൽ കൂടുകയാണ്.

9. പിൾസ് റൈസ് അന്റ് പിൾസ് ഫോഡേഷൻസ്

കമ്പനിയിൽ പുതിയ മലിനജല ശുദ്ധികരണ ഘട്ടാർഡിന്റെ പണി പൂർത്തികരിച്ചു. ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ്. കമ്പനിയിൽ ചാരം സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി മേൽക്കൂരയുള്ള പൊടി നിർമ്മാർജ്ജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നിർദ്ദേശം കമ്പനി പാലിക്കാത്തതിനാൽ അനുമതിപ്പറഞ്ഞ പുതുക്കി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നുപടക്കൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

10. പ്രീമിയർ കൗൺസിലിന്റെ കമ്പനി

മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം അപര്യാപ്തമായതിനാൽ 05.01.2012 ലെ ഈ കമ്പനിയുടെ അനുമതിപ്പറഞ്ഞ നിര-


സിച്ചു. ബോർഡില്ലെ അനുമതിപത്രം ഉണ്ട്
ക്കുന്നതുവരെ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം
നിരുത്തി വയ്ക്കുവാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

11. എല്ലുമുള്ളിൽ കമ്പനി
സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

12. അഗ്രിങ്കൗ
സ്ഥാപനം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. കൊംടക്ക് കമ്പനി
കമ്പനി ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല.

- (ബി) വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾ (ബി) നടപടി സ്വീകരിച്ചു വയ്ക്കു.
ഈലെ മാലിന്യങ്ങൾ പാടശൈ
വരണ്ടളിലേക്ക് എറഞ്ഞില്ല
നാൽ തടയുവാൻ അതാത്
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ തന്നെ
മാലിന്യം നിർധാരിച്ചുണ്ട്
ചെയ്യാൻ നടപടി സ്വീകരി
ക്കുമോ;
- (സി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൊതുജീ
നങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
പരാതിയിങ്ങൾ എന്ത് നട
പടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള
തന്നെ വ്യക്തമാക്കാമോ ?
- (സി) (എ) പിൽവില്ലെ മറുപടിയിൽ വിശദ
മാക്കിയിട്ടുണ്ട്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ