

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

എട്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാന്ത ചോദ്യം നം. 3180

03.04.2013-ലെ മറുപടിയും

“കെ. എൽ. ഡി. സി. കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ എൻടുതിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനികൾ”

ചോദ്യം

ശ്രീ. കെ. കൃഷ്ണമുഖ മാറ്റുർ

മറുപടി

ശ്രീ.കെ.പി.മോഹൻൻ

(കുഷ്ഠിയും മുഗസംരക്ഷണവും അച്ചടിയും
ദ്രോഷനിയും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കെ.എൽ.ഡി.സി. കോഴിക്കോട് ജില്ല
യിൽ എത്തല്ലാം പ്രവർത്തനികളാണ്
എൻടുതിട്ടുള്ളത് എന്ന് വ്യക്തമാ
ക്കുമോ;


(എ) 1. ആർ.കെ.വി.വൈ 2011-12 നടുവണ്ണുർ
പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടപ്പുരം താഴെ പാടശേഖര
തിനിൽ ദ്രോഷിനേജ് ചാൽ നിർമ്മാണം.
2. നബാർധ് ആർ.എൽ.ഡി.എ-16 ആയഞ്ചേരി
പഞ്ചായത്തിലെ കടമേരി പാടശേഖരത്തിലെ വിക
സന പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
3. മേപ്പുരുൾ പഞ്ചായത്തിലെ കരുവോട് ചീറയുട
വികസന പ്രവർത്തനികൾ.
4. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുഖ്യന നടപ്പിലാക്കുന്ന
കോർ വികസന പദ്ധതികളായ ആവളപ്പുണ്ടാണ്
ചെരണംതുറ ചീര, വേളം ആയഞ്ചേരി.

(ബി) ആവളപ്പുണ്ടാണ് നെൽകൃഷി വിക
സനം ഇപ്പോൾ എത്ത് എടുത്തിലാണ്
എന്നും എപ്പോൾ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിക
രിക്കും എന്നും വെളിപ്പെട്ടതുമോ;

(ബി) ആവളപ്പുണ്ടാണ് കോർ വികസന പദ്ധതിക
ളുടക പണികൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പ്രധാന തോട് വിഭാവനം ചെയ്തിരിയിൽ പുറമ്പ്
മായി ആശം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വീതി കൂടുകയും
ചെയ്യു. വശങ്ങളിലെ ബണ്ടിഞ്ചിൽ പണികൾ ഭാഗി
കമായി തീർക്കുന്നതിനേ സാധിച്ചിട്ടുള്ള. മൊത്തം
പണിയുടെ എക്ഷേം 70 ശതമാനം നിർത്തുകൾ
ഞതിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ കാലാവധി
മാർച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്

(ഓ) പ്രസ്തുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാലതാമസ ത്തിന് കാരണം എന്തെല്ലാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

(ഓ) പദ്ധതിയൊപ്പമായ സ്ഥലം കൃഷിക്കാർ വിച്ഛു നൽകുന്നതിന് കാണിച്ചു വിമുഖതയും നില്ല ഹക്കൻവും മുലം കനാൻ താഴ്ത്തുന്നതിനും വിതി കൂടുന്നതിനും വളരെയധികം തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടുകയും പണികൾ പലപ്പോഴും നിർത്തിവയ്ക്കേണ്ടതായും വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെണ്ടിന് മുകളിൽ കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം കൃഷിക്കാർ തടസ്സപ്പെടുത്തിയ മുലം പണികൾ ഉദ്ദേശിച്ചു നിന്തിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചില്ല, കൂടാതെ അംഗീകാരിച്ചു എല്ലാംഗീരിലെ അപാക്കകൾ മുലം ചില ഭാഗങ്ങളിൽ പണികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. പദ്ധതിയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചു കൂടികൾ നിറുത്തൽ ചെയ്യുമുലം കരാറുകാർക്ക് വളരെ ദുരന്തു നിന്നും കാരിക്കല്ല് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായി വന്നു പ്രസ്തുത സാഹചര്യത്തിൽ 2006-ൽ അംഗീകാരിച്ചു നിരക്കുകൾ പൂര്ണക്കുന്നതിന് ജില്ലാ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും എല്ലാംഗീരിലേക്ക് പൂരുക്കി അംഗീകാരത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുത്തമമുലം പണികൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് സാധിക്കുകയുണ്ടായില്ല.



സെക്രഡിൻ സാഹീസർ