


പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 4208.

26.06.2013-ലെ മറുപടിയിൽ

പുന്നമടക്കായലിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് ഉണ്ടായ അപകടം.

- | <u>ചോദ്യം</u> | <u>ഉത്തരം</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ</p> <p>(എ) പുന്നമടക്കായലിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞ് 11.06.2013-ൽ രണ്ട് ആന്ധ്ര സാമൂഹിക മരണപ്പെട്ടത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അപകടകാരണം വിശദമാക്കാമോ;</p> <p>(ബി) 'ശിക്കാര' എന്ന ചെറുവള്ളങ്ങൾ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് സുറിസം വകുപ്പ് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ;</p> <p>(സി) ഇത്തരം വള്ളങ്ങളിൽ കൂടുതൽ യാത്രക്കാരെ യാതൊരു വിധ സുരക്ഷാസംവിധാനവും ഇല്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം വള്ളങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ?</p> | <p style="text-align: center;">ശ്രീ.എ.പി.അനീൽകുമാർ
(ബഹു. പട്ടികജാതി-പിന്നോക്ക സമുദായ ക്ഷേമവും വിനോദസഞ്ചാരവും വകുപ്പു മന്ത്രി)</p> <p>(എ) ഉണ്ട്. റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കി പരിശോധിക്കുന്നതാണ്.</p> <p>(ബി) ഇല്ല.</p> <p>(സി) ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം വള്ളങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സുറിസം വകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നില്ല. സുറിസം സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായി രൂപീകരിച്ച ഹൗസ്ബോട്ട് സുരക്ഷാ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ള ശിക്കാരവള്ളങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.</p> |



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ