

പരിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ദന്തം സമേചനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 387

29/06/2016-ൽ മറുപടികൾ

വൈദ്യത കമ്പി പൊട്ടി വീണാള്ള അപകടങ്ങൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ.ബി. ഗണേഷ് കമാർ

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ
(വൈദ്യതിയും ദേവസ്യും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കാലവർഷവും ശക്തമായ കാറ്റം (എ) ഉണ്ട്.
വന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യത
കമ്പി പൊട്ടി വീണാ മനഷ്യരും
മുഗങ്ങളും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവെ
ന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രസ്തതിന് എന്തെങ്കിലും (ബി) മഴക്കാലത്ത് ഉണ്ടായെങ്കാവുന്ന അപകട
ശാശ്വതമായ പരിഹാരം പരിഗണി
നയിലുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്ത
മാക്കാമോ;

അപകടം ഒഴിവാക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി എല്ലാ
വർഷവും പ്രീ മൺസൂൺ മെയിൽനൂൺസ്
നടത്താൻഡ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി
11 കെ.വി ലൈൻകൾ, എൽ.ടി. ലൈൻകൾ,
ടാൻസ്പോർമർ സ്റ്റോർകൾ എന്നിവ
പരിശോധിക്കുക, ലൈൻകളിൽ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന
വൃക്ഷ ശ്രദ്ധാരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക,
കേടായതും പഴക്കം ചെന്നതുമായ
പോസ്റ്റുകൾ, സ്റ്റോർകൾ, വൈദ്യത കമ്പികൾ,
ഇൻസുലേറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവ മാറ്റി
സ്ഥാപിക്കുക, ഗ്രീഡജിങ്ങ് പരിശോധന
നടത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുക,
താഴ്ക്കിടക്കുന്ന ലൈൻകൾ റീ ഷാക്സിംഗ്
നടത്തുക, ടാൻസ്പോർമർ സ്റ്റോർകൾ
പരിശോധിച്ച് എ.ബി. സിച്ച് ഏർത്തതിങ്ങ്,
ലൈറ്റ്നിഗ് അറസ്റ്റർ, ഓയിൽ ലൈവൽ,
ഫ്ലൂസ്, കേബിള്ളുകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ച്
ആവശ്യമെങ്കിൽ മെയിൽനൂൺസ് ചെയ്യുക,

ടാൻസ്പോർമർ ലോഡ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക.
പഴയ വൈതൽ പ്ലാഫ് വയറുകൾ മാറ്റുക
തുടങ്ങിയവ ചെയ്തു വരുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും
സുരക്ഷിതത്താൽനിന്നും എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
ടാൻസ്പോർമറുകൾക്കും എ.ബി. സിച്ചകൾ
എടപ്പിക്കുക, ടാൻസ്പോർമർ സ്റ്റോഷറുകളിൽ
MCCB (മോൾഡിബ്രേക്കർ കേസ് സർക്കൂട്ട്
ഗ്രേക്കറുകൾ) എടപ്പിക്കുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ
ടാൻസ്പോർമറുകളുടെയും വിതരണ ശുംഖല
യുടെയും എർത്തിംഗ് പ്രശ്നപ്പെട്ടതുക തുടങ്ങി
യവ ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലാണ്.

11 കെ.വി.യോ അതിനു മുകളിലുള്ളതോ
അതു ലൈനുകൾ പൊട്ടി വീണാൽ
തൽക്കണ്ണം വൈദ്യുതവൈന്യം വിച്ഛേദിക്കുന്ന
തിരഞ്ഞെ സംവിധാനം ഇപ്പോൾതന്നെ
നിലവിലുണ്ട്. എക്കിലും ഇത് കുറമറ്റ രീതിയിൽ
പ്രവർത്തിക്കവാനുള്ള പരിശോധനയും
സാങ്കേതിക മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും തുരന്തഗതി
യിൽ നടത്തിവരുന്നു.

പൊതുജനങ്ങളുടെയും കട്ടികളുടെയും
വൈദ്യുതി സംബന്ധമായ സുരക്ഷാവ
ബോധം ഉയർത്തുന്നതിനായി വിവിധ
പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നു.
ധോക്കുമെൻററികൾ, നൃസ് കീപ്പിങ്സ്,
സുരക്ഷാവബോധ പരസ്യങ്ങൾ, പ്രശ്ന/
ശ്രവ്യ് പത്രമാധ്യമങ്ങൾ വഴിയുള്ള
ബോധവൽക്കരണം എന്നിവ ഇതിൽ
ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടാതെ ലൈനുകളുടെ
നിർമ്മാണം കുറമറ്റരീതിയിൽ നടത്തുക,
പൊട്ടിവീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള അലുമിനിയം
കമ്പികൾ മാറ്റുക, സരയം വൈദ്യുതവൈന്യം
വിച്ഛേദിക്കുന്നതിനുള്ള അധ്യനിക സംവിധാനം
കുറമറ്റ രീതിയിലാക്കുക തുടങ്ങിയ
സാങ്കേതികവും പൊതുജന സന്ധർക്ക
പരവുമായ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന
തിരുള്ള നടപടികൾ സീകർച്ചിട്ടുണ്ട്.
പൊതു ജനങ്ങൾക്ക് വൈദ്യുതി സുരക്ഷയെ
കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി സുരക്ഷാ

ബോധവൽക്കരണ പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. തുടാതെ ഈ സ്കൂൾ വർഷത്തിൽ സുരക്ഷാ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നെയിം സ്റ്റിപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നു.

- (സി) പാശ്വാത്യ രാജ്യങ്ങളിലേതു (സി) പോലെ വൈദ്യത പ്രസരണത്തിനായി ഇൻസൂലേറ്റേഷ് വയർ ഉപയോഗിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ?

LT, HT വിതരണ ലൈനുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി ഏറ്റിയൽ ബണ്ണും കേബിളുകളും ഭ്രഗർഡ് കേബിളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കേരളാവിപ്പൂത പദ്ധതിയായ പുനരാവിപ്പൂത ഉന്നപ്രജിത ഉന്നപ്രജ വികസന പരിപ്പുരണ പദ്ധതി (RAPDRP) യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്താകെ 1356 കിലോമീറ്റർ ഭ്രഗർഡ് കേബിളുകളും 1495 കിലോമീറ്റർ ഏറ്റിയൽ ബണ്ണും കേബിളുകളും സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള കേരളാനമതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് 886 കിലോമീറ്റർ ഭ്രഗർഡ് കേബിളും 151 കിലോമീറ്റർ ഏറ്റിയൽ ബണ്ണും കേബിളും സ്ഥാപിച്ച കഴിഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമേ പുതിയ കേരളാവിപ്പൂത പദ്ധതികളായ Integrated Power Development Scheme (IPDS), Deen Dayal Upadhyaya Grama Jyothi Yojana (DDUGJY) എന്നീ പദ്ധതികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്താകെ 193 കിലോമീറ്റർ ഭ്രഗർഡ് കേബിളും 1434 കിലോമീറ്റർ ഏറ്റിയൽ ബണ്ണും കേബിളും സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള കേരളാനമതി ലഭിച്ചുണ്ട്. ഈ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്രഡറി ഓഫീസർ

