

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രപിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 740

11.07.2016- തെ മറുപടിക്ക്

പേരായും ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണം

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. പുതുക്കൻ കെലവണ്ണൻ

**ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ
വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

(എ) പേരായും നഗരത്തിലെ ശനാഗതക്കുയക്ക് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശം നിലവിലുണ്ടോ;	(എ) നിലവിലുണ്ട്.
(ബി) ഇതിന് എത്രക്കിലും മുൻ തുക വകയിൽക്കുന്നതിൽ വകയിൽക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര; എത്ര കാലത്ത്;	(ബി) വകയിൽക്കുന്നതിൽ 2015-16-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഭരണാന്മതിയുള്ള മരാമത്തു പ്രവൃത്തികളുടെ ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം സൂചിപ്പിക്കുന്ന 1.10 വാല്യത്തിൽ (213 പേജ്) 5054-03-337-98 എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കുമ നമ്പർ 3 ആയി ഈ പ്രവൃത്തി ചേർക്കുകയും 10 ലക്ഷം രൂപ വകയിൽക്കുന്നതുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(സി) ഈ ബൈപ്പാസിന്റെ അലെൻഡെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എന്തിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;	(സി) അലെൻഡെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല.
(ഡി) പേരായും ബൈപ്പാസ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദമാക്കുമോ?	(ഡി) പേരായും ബൈപ്പാസ് രോധ നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി എറ്റുക്കുന്നതിനായി 20.10.2008-ലെ സ.ഉ (സാധാ) നം. 1734/2008/പൊ.മ.വ പ്രകാരം 3.95 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽത്തീ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ള കല്ലിടിൽ (പെഗ് മാർക്കിംഗ്) പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിച്ച് ഭൂമി എറ്റുക്കുന്ന നടപടി

നടന്ന വകുന്ന. സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക പരിസ്ഥിതി ആവശ്യാത പഠനത്തിന്റെയും പൊതുജന സഹകരണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 4.89 ഹെക്ടർ സ്ഥലം അധികമായി എറ്റുകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേയ്ക്കും 6.27 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വകു. എന്നാൽ 2013-ലെ The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act പ്രകാരമാണ് ഭൂമി എറ്റുക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്കദേശം 15 കോടി രൂപ ആവശ്യമായി വകു. മേഖലാബന്ധം, കിഴിഞ്ഞതാണും എന്നി ദേശങ്ങളിലെ ഭൂമി എറ്റുകുന്നതിനാവശ്യമായ തുക ലഭ്യമാക്കവാൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്കറോട് പൊതുമരാമത്ത് വക്കപ്പെട്ട നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുതുതായി എറ്റുകേണ്ട ഭൂമിയിൽ 0.7 ഹെക്ടർ സ്ഥലം പാടശേവരമാണ്. ആയതിനാൽ 2008-ലെ നെൽവയൽ-തണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരമുള്ള നിരാക്ഷപപ്രവൃം ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിലേക്കായി പൊതു മരാമത്ത് വക്കപ്പെട്ട നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്കുന്ന ഇതു വിഷയത്തിൽ തുടർന്ന നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.


 സൗക്ഷ്യൻ ഓഫീസർ