

പരിനാല്വാം കേരള നിയമസഭ

സന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത പ്രോഭ്രം നമ്പർ. 1692

14.07.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

പരപ്പനങ്ങാട്ടി കെ.എസ്.ഐ.ബി. സബ്രഹ്മണ്ണൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട നെട്ടംപറമ്പ്  
ഭാഗത്തെ വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി

പ്രോഭ്രം

ഉത്തരം

ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ  
(വൈദ്യത്തിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ശ്രീ. അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ. പി. :

(എ) പരപ്പനങ്ങാട്ടി കെ.എസ്.ഐ.ബി.  
സബ്രഹ്മണ്ണൻ പരിധിയിൽപ്പെട്ട  
നെട്ടംപറമ്പ് ഭാഗത്ത് ഗ്രൂപ്പമായ  
വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നത്  
ശുള്യയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു ടാൻസ് ഫോർമർ  
സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ  
എത്ര ഖട്ടം വരെയായി എന്ന്  
വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) നെട്ടംപറമ്പിൽ അടിയന്തര  
പ്രാധാന്യാർത്ഥിക്കാട് ടാൻസ് ഫോർമർ  
സ്ഥാപിച്ച് വോൾട്ടേജ് ക്ഷാമം  
പരിഹരിക്കുന്നതിന് നടപടി  
സ്ഥാപിക്കുമോ?

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) ടാൻസ് ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള സൂക്ഷ്മ  
സ്ഥാപിച്ച കഴിഞ്ഞു.

(സി) നടപടികൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Kerala

സെക്രഡ് ഓഫീസർ.