

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 911

30.01.2019 -ലെ മറുപടി

ആധികാരി തോട്

ചോദ്യം

ശ്രീ.എം.വിൻസൈൻസ്

മറുപടി

കെ.കുമാർ കുട്ടി

(ജലവിവേ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ആധികാരി തോടിന്റെ കണ്ണമുല മുതൽ
ആക്കൗം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ചെളിയും
മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്യാത്തത് മുലവും
തോടിന്റെ കരയിലെ കയ്യേറ്റം മുലവും ഉള്ളംഗൾ
തോട്, പട്ടം തോട് എന്നിവയിൽ നീനാളുള്ള
ജലം ഒഴുകന്തിന് തടസ്സമുണ്ടാകുന്ന
എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;


(എ) ഇം

(ബി) ഇത് മുലം ഒരു മണിക്കൂർ തുടർച്ചയായി മഴ
പെയ്യാൽ പോലും കഴിവയൽ, ശൗരിശപട്ടം (ബി)
ഭാഗങ്ങളിൽ വെള്ളപൊക്കമുണ്ടാകുന്ന ഇം
സാഹചര്യം ശൗരവമായി
പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) ഇം

(സി) പ്രസ്തുത ഭാഗത്തെ ചെളിയും മാലിന്യവും
നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിന്
അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ
അടിയന്തരമായി പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റ്
അംഗീകരിച്ച് പ്രസ്തുത ഭാഗങ്ങളിൽ
നിന്നെന്നതമായി അനുഭവപ്പെടുന്ന
വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം
കാണാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം
സംഗ്രഹത്തിൽ കണ്ണമുല വഴി ഒഴുകന
ആധികാരി തോടിൽ പട്ടം തോട്,
പാവങ്ങാടി തോട്, ഉള്ളംഗൾ തോട് എന്നിവ
കണ്ണമുല പാലത്തിന് മുമ്പായി
സംശയാജിച്ച് ആക്കൗം താകത്തിൽ
അവസാനിക്കുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക
നിയന്ത്രണത്തിനായി ആധികാരി തോടിനേയും
അംഗീകാരം അനുസ്ഥിത തോട്ടകളുള്ളം
കരമന്, കിള്ളിയാർ എന്നീ നബികളുള്ളം
ചേർത്ത് ഒരു സമഗ്ര പദ്ധതി, RITES -ന്റെ
പഠനത്തിന് അനുസ്ഥിതമായി തയ്യാറാക്കി
വരികയാണ്. ഇതിൽ ആധികാരി തോടിലുള്ള
മണ്ണം എക്കലും നീക്കാനുള്ള
നടപടികളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ