

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പത്രതാൻപതാം സമ്മേളനം


നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട് ചോദ്യം നമ്പർ. * 203

11/03/2020-ൽ മറുപടിക്ക്

ഇടക്കി പവർ റൗസിലെ പൊട്ടിത്തതി

	<u>ചോദ്യം</u>		<u>മറുപടി</u>
	ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് പി. ,, കെ.എം.ഷാജി ,, പി.കെ.ബഷീർ ,, വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കണ്ണൻ		ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ)	ഇടക്കി പവർ റൗസിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തതി യന്ത്രങ്ങളുടെ കാലപ്പൂഴിക്കം കാരണമാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	<p>2020 ജനവരി 20-ാം തീയതി ഇടക്കി പവർ റൗസിലെ 2- 100 നമ്പർ ജനറേറ്ററും പെബ്രൂവരി 1- 100 തീയതി 6-ാം നമ്പർ ജനറേറ്ററും, അനബന്ധ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തതിലും അപ്പ് ആകുകയും തുടർന്ന് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്കായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കയും ചെയ്തു. ഇടക്കി പവർ റൗസിലെ മെയിൻറുന്നിസ് വിഭാഗം നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ 1-100 നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ എക്സൈഡേഷൻ ടാൻസ്ഫോർമർ മറിന്റെ 11 കെ.വി. ബുഷിംഗ് പൊട്ടി തെത്തിച്ചുതു മുലവും 6-ാം നമ്പർ ജനറേറ്ററിന്റെ LA-VT (ലൈറ്റ്‌നിംഗ് അറസ്റ്റ് - വോൾട്ടേജ് ടാൻസ്ഫോർമർ) പ്രോംബർ ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തതിലുമുണ്ടു് കണ്ണടങ്കുകയുണ്ടായി. ഇടക്കി പവർ റൗസിൽ അടുത്തക്കൂട്ടുണ്ടായ ഇവ രണ്ട് അപകടങ്ങളും വൈദ്യുതി ബോർഡ് വളരെ ശരിവപൂർവ്വം ശ്രദ്ധിക്കുകയും, അതിന്റെ തീരുത മനസ്സിലാക്കി അടിയന്തരമായി ഉന്നതലെയോഗം ചേരുന്ന് ഭാവി പരിപാടികൾ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത അപകടങ്ങളുടെ മുലകാരണങ്ങൾ കണ്ണടങ്കുന്നതിനായും ഭാവിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള സമൂല നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനായും വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ തന്നെ ഉല്ലാസന്, പ്രസരണ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങരായ ഉദ്യോഗ സ്ഥരേയും വൈദ്യുതി ബോർഡിൽ നിന്നും സമീപകാലത്ത് വിരമിച്ച വൈദ്യുത ഉല്ലാസം</p>

		<p style="text-align: center;">-2-</p> <p>മേഖലയിൽ വളരെയധികം വൈദഗ്ധ്യം തെളിയിച്ച മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഒരു സത്രതു എങ്ജീനീസി എന്ന നിലയിൽ നാഷണൽ തെർമ്മൽ പവർ കോർപ്പറേഷൻിലെ സാങ്കേതിക വിഭാഗത്തിലെ വിഭാഗമന്റെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു എഴുന്നംഗ കമ്മിറ്റി ഗ്രൂപ്പികൾക്കും (07.02.2020-ലെ ബോർഡ് ഉത്തരവ് (പ്രകാരം) ചെയ്ത പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റിയുടെ പരിശോധനാപരിപാടികൾ അന്തിമ ഐട്ടിലാണ്. കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായ പൊട്ടിത്തറി, യതുങ്ങളുടെ കാലപ്പഴിക്കം കാരണമാണോ അതോ മറ്റൊരുക്കിലും കാരണത്താലുണ്ടോ എന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമാക്കുകയുള്ളൂ.</p>
(ബി)	യന്ത്രസാമഗ്രികൾ മാറ്റേണ്ടി വന്നാൽ (ബി)	<p>വൈദ്യുതി ബോർഡ് നിയോഗിച്ച കമ്മിറ്റിയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിനു ശേഷം മാത്രമേ എത്താക്കെ യന്ത്രസാമഗ്രികൾക്കാണ് (പുർണ്ണമായി/ഭാഗികമായി) കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അന്തിരാവേണ്ടി വരുന്ന തുക കൂടുതുമായി കണക്കാക്കുവാൻ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ.</p>



സെക്രഡിറ്റ് ഓഫീസർ

b