

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

### പരിഹാരവും സമേചനം

നക്ഷത്ര വിഷയിടാത്ത ഫോറ്മം നം. 2615

13.03.2020 ലെ മുൻപടിക്ക്

#### പാലങ്ങളുടെ ബലപരിശോധന

ഫോറ്മം

ശ്രീ. അംഗവർ സാമ്പത്ത്

മുൻപടി

ശ്രീ. ജി. സുജാകുർ

(പൊതുമരാമരം, രജിസ്ട്രേഷൻ,

വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(എ) സംസ്ഥാനത്ത്<br/>വകുപ്പിന്റെ<br/>ബലപരിശോധന<br/>നടത്തിയതിൽ 260<br/>ലഡികൾ,<br/>പുനർന്നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണെന്ന്<br/>കണ്ടത്തിയിരുന്നോ;</p>                                        | <p>പൊതുമരാമത്ത്<br/>പാലങ്ങളുടെ<br/>ബലപരിശോധന നടത്തിയതിൽ 260<br/>പാലങ്ങൾ<br/>പുനർന്നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണെന്ന്<br/>കണ്ടത്തിയിരുന്നോ;</p>                                                                                                                                                                | <p>(എ) സംസ്ഥാനത്ത്<br/>പാലങ്ങൾ<br/>വിഭാഗത്തിന്റെ<br/>പാലങ്ങളുടെ ബലപരിശോധന നടത്തിയതിൽ<br/>ബലക്ഷയ്ധിണികൾ കണ്ടത്തിയ 162<br/>പാലങ്ങൾക്ക്<br/>പുനർന്നിർമ്മാണം<br/>ആവശ്യമായിരുന്നു.<br/>കഴിഞ്ഞ രണ്ട്<br/>പ്രളയത്തിനു ശേഷമുള്ള പരിശോധനയിൽ 67<br/>പാലങ്ങൾക്ക് പുനർന്നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണെന്ന്<br/>കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം പാലങ്ങൾ<br/>വിഭാഗത്തിനു കീഴിൽ ആകെ 229<br/>പാലങ്ങൾക്ക് പുനർന്നിർമ്മാണം ആവശ്യമായി<br/>കാണുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുമരാമത്ത്<br/>വകുപ്പ് ദേശീയപാതയാം വിഭാഗത്തിന്റെ<br/>പരിധിയിൽ പാലങ്ങളുടെ ബലപരിശോധന<br/>നടത്തിയതിൽ കൊല്ലും ജീലുയിലെ<br/>ദേശീയപാത 744 ലെ കോറിക്കൽ പാലവും<br/>മലപുറം ജീലുയിലെ ഓരോപാലവും<br/>പുനർന്നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണെന്ന്<br/>കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>(ബി) കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം സംസ്ഥാനത്ത്<br/>ഉണ്ടായ പ്രകൃതി ക്ഷേഖാഭത്തിൽ എത്ര<br/>പാലങ്ങളാണ് പൂർണ്ണമായും തകരിന്നത്;<br/>ഈതിൽ നേരത്തെ ബലപരിശോധന<br/>നടത്തിയവ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p> | <p>(ബി) 2018-ലെ<br/>വിഭാഗത്തിനു<br/>(വയനാട്),<br/>കീഴിലുള്ള<br/>പൊതുപാര<br/>(ഇടുക്കി),<br/>കണ്ണൂരുപ്പോലെ (പാലക്കാട്) എന്നീ 3 പാലങ്ങളും<br/>2019-ലെ പ്രളയത്തിൽ കൈപ്പുനിക്കാവ്<br/>(മലപുറം), പോള്ളം (കോഴിക്കോട്),<br/>കച്ചേരിക്കാവ് പഴയപാലം (കണ്ണൂർ),<br/>നടത്തോട് (കോഴിക്കോട്) എന്നീ പാലങ്ങളും</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

നാനാഗത്യോഗ്യമല്ലാത്ത വിധം തകർന്ന.  
പ്രുദ്ധയത്തിന് മുൻപ് ബലപരിശോധന  
നടത്തിയ 162 പാലങ്ങളിൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ  
തകർന്ന പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തുടാതെ  
ദേശീയപാത 185 ലെ (അടിമാലി-കമലി  
ദേശീയപാത) ചെറുതോണി പാലത്തിന്  
നാശനഷ്ടം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈതു നേരത്തെ  
ബലപരിശോധന നടത്തിയ പാലങ്ങളിൽ  
ഉൾപ്പെട്ടതല്ല.

(സി) ബലപരിശോധനയിൽ പുനർ (സി) ബലപരിശോധനയിൽ പുനർ  
നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കണ്ണടത്തിയ  
പാലങ്ങളുടെയും പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ  
പൂർണ്ണമായും തകർന്ന പാലങ്ങളുടെയും  
നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(ഡി) ഇക്കാര്യത്തിനായി ഇതിനകം എന്ത് (ഡി) പണി പൂർത്തിയാക്കിയ 6 പാലങ്ങൾക്കുമായി  
തുകയാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന്  
വ്യക്തമാക്കുമോ?

ബലപരിശോധനയിൽ 6  
നിർമ്മിക്കണമെന്ന് കണ്ണടത്തിയ  
പാലങ്ങളുടെ (തുക്കിപ്പേരി പാലം -  
കോഴിക്കോട്, തട്ടാരി പാലം - കണ്ണർ,  
ഇരിണാവ് പാലം - കണ്ണർ, പുഴയുൽ പാലം -  
തുള്ളൽ, മുരിയൻതോട് പാലം - തുള്ളൽ,  
Culvert near Thrikkayil Temple -  
ആലപ്പുഴ) നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി.  
പ്രകൃതിക്ഷോഭത്തിൽ പൂർണ്ണമായും തകർന്ന  
പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ഒന്നും തന്നെ  
പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

പണി പൂർത്തിയാക്കിയ 6 പാലങ്ങൾക്കുമായി  
ആകെ മൊത്തം 2757.05 ലക്ഷം രൂപ  
ചെലവഴിച്ചു.



സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ