

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 5762

03.11.2016 -ലെ മറുപടി

ഏകദേശം റഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടർ അറ്റകുറ്റപ്പണി

ചോദ്യം

ശ്രീ. മുരളി പെരുനെല്ലി

മറുപടി

ശ്രീ. മാത്യു ടി. തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

എ) തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഏകദേശം റഗുലേറ്ററിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് എല്ലാവർഷവും അശാസ്ത്രീയമായി വളയംകെട്ട് നടത്തി ലക്ഷങ്ങൾ പാഴാക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി റഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ അറ്റകുറ്റ പണി നടത്തി സ്ഥിരം സംവിധാനം ഒരുക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

ബി) വളയംകെട്ട് നടത്തുന്നതിന് കഴിഞ്ഞ വർഷം എത്ര തുകയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്ന് വിശദമാക്കാമോ;

സി) റഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി നടത്തുന്നതിന് എന്ത് തുക ചെലവാകുമെന്നുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ;

ഡി) റഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം വിശദമാക്കാമോ?

എ) ഏകദേശം റഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിനുമായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി (Rough cost estimate) ഏകദേശം 4.25 കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. Detailed Estimate നായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

ബി) കഴിഞ്ഞ വർഷം താൽക്കാലിക ബണ്ടിനായി 21,52,734/- രൂപയുടെ ബിൽ തുക ആവശ്യമായി വന്നിട്ടുണ്ട്.

സി) റഗുലേറ്ററിന്റെ ഷട്ടറുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഏകദേശം (Rough cost estimate) ഏകദേശം 4.25 കോടി രൂപയുടെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ Detailed Estimate നായുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു

ഡി) ഷട്ടറിന്റെ വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ എല്ലാ വർഷവും നടത്തുന്നുണ്ട്. ഷട്ടറിന്റേയും റഗുലേറ്ററിന്റേയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ