

ഫോർട്ടുകൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി ബോട്ട് ജെട്ടികളിൽ ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തി ആഴം കൂട്ടാൻ നടപടി

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ.ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് :

ശ്രീ. പിണറായി വിജയൻ
(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) ഫോർട്ടുകൊച്ചി, മട്ടാഞ്ചേരി (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബോട്ട് ജെട്ടികളിൽ എക്കൽ അടിഞ്ഞത് ആഴം കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനാൽ ബോട്ടുകൾക്ക് ജെട്ടികളിൽ അടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ യാത്രക്കാർ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ജെട്ടികളിൽ ഡ്രഡ്ജിംഗ് (ബി) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നടത്തി ആഴം കൂട്ടി ബോട്ടുകൾക്ക് അടുക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ?

(സി) എങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തെല്ലാമെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

(സി) ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് മുഖാന്തിരം മട്ടാഞ്ചേരി ജെട്ടി, തേവര യാർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിയന്തിരമായി ഡ്രഡ്ജിംഗ് നടത്തുന്നതിനും, ആറ് മാസം ഇടവിട്ട് തേവര യാർഡിലും മട്ടാഞ്ചേരി ബോട്ട് ജെട്ടിയിലും, ഡ്രഡ്ജിംഗ് തുടർച്ചയായി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട സ്ഥിര സംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിനുമായി ഇറിഗേഷൻ, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, പോർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിമാരുമായി യോഗം ചേരുന്നതും തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിയ്ക്കുന്നതുമാണ്.

S.R.P.
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ