

പഠിനാലാം കേരള നിയമസഭ

എഴാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1078

10.08.2017 തോഡ്പടിക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റണ്ട് ഫൗണകളുടെ ശോചനിയാവസ്ഥ

ചോദ്യം

ശ്രീ.എം.ഉമൻ

ശ്രീ.എൻ.എ.നെല്ലിക്കൻ

ഡോ.എം.കെ.മുനീർ

ശ്രീ.കെ.എം.ഷാജി

ഉത്തരം

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും ജീവ്യോഷനം വകുപ്പ് മന്ത്രി)

<p>(എ) പൊതുമരാമത്ത് റണ്ട് ഫൗണകളുടെ വസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>വകുപ്പ് (എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനു കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിശ്രമ മന്ത്രിയെങ്ങും ശോചനിയാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ പരിശോധിച്ച് പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുടെങ്ങിയ റിപ്പോർട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>
<p>(ബി) ഇവയുടെ അറ്റകൃപ്പണികൾ (ബി) അറ്റകൃപ്പണികൾ (ബി) അപര്യാപ്തത റണ്ട് ഫൗണകളുടെ അറ്റകൃപ്പണികൾക്ക് തുല്യമാക്കുന്നത്</p>	<p>അർവ്വപരിക്കുന്നതിന് സാമ്പത്തിക പ്രയോഗശ്രീ തെസ്തുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>
<p>(സി) ജീവനക്കാരുടെ നിസ്വഹകരണം (സി) ജീവനക്കാരുടെ അപര്യാപ്ത ശോചനിയാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാക്കുന്നത്. വേണ്ടതു ജീവനക്കാരുടെ നിയമിക്കുന്നതിനും, നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും, പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാപ്നോസൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>	<p>ശോചനിയാവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാക്കുന്നതിനും, നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും, പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാപ്നോസൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>

Ramadevan
സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ