

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
സമ്പത്താം സമേഴ്സം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്തചോദ്യം.2905

07.02.2018 ലെ മറ്റപടിയ്ക്ക്

അംഗാസ്തീയമായ റോധ് റീ ടാറിംഗ്

ചോദ്യം

ശ്രീ.കെ. ദാസൻ

മറ്റപടി

ശ്രീ.ജി.സുഖാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) അദ്ദീയ പ്രതയിൽ കോഴിക്കോട്- (എ) ഉണ്ട്

കണ്ണൂർ രൂട്ടിൽ വിയൂർ വില്ലേജ്
ഓഫീസ് പരിസരത്ത്

അംഗാസ്തീയമായി റോധ് റീ ടാറി
ചെയ്തിരേണ്ട് ഫലമായി അവിടെ

സ്ഥപിച്ചിരുന്ന ഡിവൈസർ
പക്കതിയിലേരെ റോധിൽ

അമർന്ന് പ്രോത്സാഹിനിയിൽ
അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്

ആശയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പക്കതി മാത്രമല്ല ഡിവൈസർ (ബി) താഴെല്ലിക്ക്

തിരിച്ചറിയാതെ, മഹാനാഞ്ചൾ
ഡിവൈസറിൽ കയറിപ്പോവുന്നതു
അപകടത്തിൽപ്പെട്ടുന്നതു, നിത്യ-

സംഭവമായിമാറിയിരിക്കുന്നത്

ആശയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ

പ്രസ്തുത അസ്ഥകത പരിഹരിക്കു

വാൻ എന്ത് നടപടി

സ്ഥികരിക്കുമെന്ന്

വ്യക്തമാക്കുമോ?

നടപടിയ്ക്കായി
നിലവില്ലജ്ഞഡിവൈസർ പെയിന്റ്
ചെയ്യുകയും റിപ്പോർട്ട് സ്ഥപിക്കു
കയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡിവൈസർ
ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ
സ്ഥികരിക്കുന്നതാണ്.

S. Basheer
സെക്രഡിനേഷൻ ഓഫീസർ