

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

10 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1777

02-02-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

എ.പി.ജെ. അബൂൾകലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഐ. ബി. സതീഷ്		ഡോ. ആർ. ബിന്ദു (ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ-സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>എ.പി.ജെ. അബൂൾകലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തെ വിളപ്പിൽശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>വിളപ്പിൽശാലയിൽ എ.പി.ജെ. അബൂൾകലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തു ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള 71.75 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സാങ്കേതികമായ ചില പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിനായുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>വിളപ്പിൽശാലയിൽ എ.പി.ജെ. അബൂൾകലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തു ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള 71.75 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സാങ്കേതികമായ ചില പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിനായുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു.</p>
(സി)	<p>കാലതാമസം ഒഴിവാക്കി സമയബന്ധിതമായി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിയ്ക്കുമോ; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കാമോ?</p>	(സി)	<p>വിളപ്പിൽശാലയിൽ എ.പി.ജെ. അബൂൾകലാം സാങ്കേതിക സർവ്വകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാന മന്ദിര നിർമ്മാണത്തിനായി ഏറ്റെടുത്ത സ്ഥലത്തു ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള 71.75 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത</p>

എസ്റ്റിമേറ്റിൽ സാങ്കേതികമായ ചില പിഴവുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. പുതുക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ഇതോടൊപ്പം ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ രൂപീകരണത്തിനായുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങളും നടന്നു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ