

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**2 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 967**

**26-07-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**ചങ്ങനാശ്ശേരി റവന്യൂ ടവർ**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ. ജോബ് മൈക്കിൾ</b>		<b>Shri. K. Rajan</b> <b>(റവന്യൂ ഭവനനിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	<p>ചങ്ങനാശ്ശേരി റവന്യൂ ടവറിന്റെ ശോചനീയവസ്ഥ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	(എ)	<p>ഉണ്ട്, ചങ്ങനാശ്ശേരി റവന്യൂ ടവറിന്റെ ശോചനീയവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ചുവടെ കാണുന്ന അറ്റകുറ്റ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിന് 19,94,331.41 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. 1. റിപ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഓൺ റൂഫ് ടോപ്പ് 2. റിപ്പയർ അറ്റ് ഷോപ്പ് ഏരിയ 3. ഫിക്സിംഗ് ഡക്സ് ഡോർ 4. പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ്</p>
(ബി)	<p>ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയത് പരിഹരിക്കാൻ നാളിതുവരെ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ, വിശദവിവരം നൽകുമോ?</p>	(ബി)	<p>ഉണ്ട്, ചങ്ങനാശ്ശേരി റവന്യൂ ടവറിന്റെ ശോചനീയവസ്ഥ പരിഹരിക്കാൻ ചുവടെ കാണുന്ന അറ്റകുറ്റ പണികൾ ചെയ്യുന്നതിന് 19,94,331.41 രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേരള സംസ്ഥാന ഭവന നിർമ്മാണ ബോർഡ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഉടൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ്. 1. റിപ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഓൺ റൂഫ് ടോപ്പ് 2. റിപ്പയർ അറ്റ് ഷോപ്പ് ഏരിയ 3. ഫിക്സിംഗ് ഡക്സ് ഡോർ 4. പ്ലംബിംഗ് വർക്ക്സ്</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ