

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

4 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 677

23-02-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഞാറക്കൽ ഡബിൾ സർക്കൂട്ട് ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെയും സബ്സ്റ്റേഷന്റെയും പ്രവർത്തനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.എൻ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ		Shri. K. Krishnankutty (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>വൈപ്പിൻ മണ്ഡലത്തിൽ ചെറായി-ഞാറക്കൽ 110 കെ.വി. ഡബിൾ സർക്കൂട്ട് ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിന്റെയും ഞാറയ്ക്കൽ 66 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ 110 കെ.വി നിലവാരത്തിലേയ്ക്ക് ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>14.1 കിലോമീറ്റർ ചെറായി ഞാറക്കൽ ഡി സി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ കോൺട്രാക്ടർക്കു നൽകിയിരുന്നു. സിവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള അണ്ടർടേക്കിങ് കോൺട്രാക്ടർ കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി ഉറപ്പിച്ചു. എഗ്രിമെന്റിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൊഫൈൽ സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുകയും, അപ്രൂവൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടവറുകളുടെ അടിത്തറ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ഭൂപരിശോധന അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. 66കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110കെ.വി. യിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലേ ഔട്ട് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിച്ച് യാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ column കളുടെയും beam കളുടെയും ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ സ്ഥലത്തു ലഭ്യമാക്കുകയും യാർഡ് പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അടിത്തറ നിർമ്മാണത്തിന് അവിടെയുള്ള ആക്സിലറി ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p>
(ബി)	<p>പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ?</p>	(ബി)	<p>14.1 കിലോമീറ്റർ ചെറായി ഞാറക്കൽ ഡി സി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള വർക്ക് ഓർഡർ കോൺട്രാക്ടർക്കു നൽകിയിരുന്നു. സിവിൽ വർക്ക് ചെയ്യുവാനുള്ള അണ്ടർടേക്കിങ് കോൺട്രാക്ടർ കെ.എസ്.ഇ.ബി യുമായി ഉറപ്പിച്ചു. എഗ്രിമെന്റിനായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രൊഫൈൽ സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുകയും, അപ്രൂവൽ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടവറുകളുടെ അടിത്തറ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുന്നോടിയായുള്ള ഭൂപരിശോധന അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. 66കെ വി സബ്സ്റ്റേഷൻ 110കെ.വി. യിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി</p>

ലേ ഔട്ട് അനുഭവം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിച്ച് യാർഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ column കളുടെയും beam കളുടെയും ആവശ്യമായ സാമഗ്രികൾ സ്ഥലത്തു ലഭ്യമാക്കുകയും യാർഡ് പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങളുടെ അടിത്തറ നിർമ്മാണത്തിന് അവിടെയുള്ള ആക്സിലറി ട്രാൻസ്ഫോർമർ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ