

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**4 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 2982**

**18-03-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**വിയുംചിറ റെഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജ്**

| ചോദ്യം                         |  | ഉത്തരം   |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| <b>ശ്രീ. ടി. പി .രാമകൃഷ്ണൻ</b> |  | <b>null</b><br><b>(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b> |  |
| (എ)                            | <p>ഗതാഗതത്തിനും ജലക്രമീകരണത്തിനുമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന വിയുംചിറ റെഗുലേറ്റർ-കം-ബ്രിഡ്ജിന്റെ നിലവിലെ അപകടകരമായ അവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് സീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ?</p> | (എ)  | <p>ഗതാഗതത്തിനും ജലക്രമീകരണത്തിനുമായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്ന കരുവോട്ടു ചിറ സ്കീമിന്റെ വിയുംചിറയിലുള്ള റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് കാലപ്പഴക്കത്താൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച് അപകടകരമായ അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. ഈ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇതിനായി വിശദമായ പഠനം നടത്തി പദ്ധതികാവശ്യമായ ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി, ഭരണാനുമതിക്കായുള്ള തുടർ നടപടികൾ സീകരിച്ചുവരുന്നു.</p> |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ