

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1204

07-02-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വർക്കല-കല്ലമ്പലം-റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ വി ജോയി		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>വർക്കല-കല്ലമ്പലം-റോഡ് നവീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി കാലതാമസമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വിശദമാക്കാമോ?</p>	(എ)	<p>വർക്കല - കല്ലമ്പലം റോഡിന്റെ നവീകരണ പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ച സമയത്ത് അതേ റോഡിൽ 4 ഓട നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുമുമ്പേ കാലതാമസമാണ് പ്രസ്തുത നവീകരണ പ്രവൃത്തിയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് വൈകാൻ കാരണമായത്. നിലവിൽ സാങ്കേതികാനുമതിയുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് നിരത്ത് വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ