

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പി: 3775

11.12.2018-ലെ മറ്റപടികൾ

വൈപ്പിൻ കരയിലെ ഇ-യാത്ര പദ്ധതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.എസ്.ശർമ്മ

മറ്റപടി

ശ്രീ. എ.കെ. ശശീകുമാർ

(ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ)	<p>എഷ്യൻ ഉപദ്രവണ്ടിൽ തന്നെ ജനസാന്നദ്ദേശിയ വൈപ്പിൻ കരയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചവരുന്ന വിവരം സർക്കാറി രേഖ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;</p>	(എ)	<p>വൈപ്പിൻ കരയിൽ വാഹനാപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ മേഖലയിലെ ജനസാന്നദ്ദേശ വളരെ കൂടുതലും വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം തിനാംപതി വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതും, നിലവിലെ റോധുകൾ അപര്യാപ്തവുമാണ്. കൊച്ചി സിറിയിൽ നിന്നും ദ്രീപിലേക്ക് പാലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ സിറിയിൽ നിന്നും വാഹനങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിലവിലുള്ള റോധുകൾ പര്യാപ്തമല്ല. ദ്രീപുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പാലങ്ങൾ പൂതിയതായി വന്നതും ദ്രീപിലെ തിരക്ക് കൂടുവാൻ കാരണമായി.</p>
(ബി)	<p>അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും , ഗതാഗത തടസ്സം ഒഴിവാക്കാനും വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച ഇ-യാത്ര പദ്ധതിയിൽനിന്നും സ്വീകരിച്ച തുടർന്നു നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കാമോ ;</p>	(ബി)	<p>ഇ-യാത്ര പദ്ധതി നിർദ്ദേശം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് റോധ് സേഫ്റ്റി സെൽ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. പദ്ധതിയിൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ യെയിനേജിന്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കി.മി. നീളത്തിൽ നടപ്പാക്കി നിർമ്മിക്കുന്നത് റോധ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഫ്രോസാഫിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നാം (കാൽ നടക്കാതെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി) ചെയ്യേജ് location വിശദാം ശങ്ങൾ പദ്ധതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാം ഇന്ത്യൻ റോധ് കോൺഗ്രസ് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം കൈവരികളിലും മറ്റൊരു പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ അനവബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാം റോധ് സേഫ്റ്റി സെൽ പൂണ്ടി കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ മേൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനഃസമർപ്പിക്കുവാൻ എറിണാകളും, പൊതുമരാമത്ത്, എസ്റ്റിക്കൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>
(സി)	<p>ഇ-യാത്ര പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിന് നയപരമായ തടസ്സങ്ങൾ നിലവിലുള്ളോ ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാലതാമസം തുടാരെ അംഗീകാരം നൽകുവാൻ അടിയന്തരി നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നറിയിക്കാമോ ?</p>	(ബി)	<p>ഇ-യാത്ര പദ്ധതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാം ഇന്ത്യൻ റോധ് കോൺഗ്രസ് മാനദണ്ഡ പ്രകാരം കൈവരികളിലും മറ്റൊരു പരസ്യം പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ അനവബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്നാം റോധ് സേഫ്റ്റി സെൽ പൂണ്ടി കാണിക്കുകയുണ്ടായി. ആയതിനാൽ മേൽപ്പെട്ട അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനഃസമർപ്പിക്കുവാൻ എറിണാകളും, പൊതുമരാമത്ത്, എസ്റ്റിക്കൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>


 സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ