

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.967

30.10.2019 ലെ മറുപടി

മാനന്തൂർ തടയണയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് നടപടി

ചോദ്യം

ശ്രീ.പി.കെ.ശശി :

മറുപടി

കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) 2018-ലെ കനത്ത മഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും തകർന്ന ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മാണന്തൂർ ഉരുക്ക് തടയണ നവീകരിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ (PRICE ID-2019/10379/1A) അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തകർന്ന തടയണയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ)യും (ബി)യും

2018 ലെ കനത്തമഴയിലും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും തകർന്ന ഷൊർണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ മാണന്തൂർ ഉരുക്ക് തടയണ നവീകരിക്കുന്നതിനും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമായി PRICE ID 2019/10379/1A പ്രകാരം 3.50 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ തലത്തിൽ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്.

Rat

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ