

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

6 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1235

30-08-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

റൗണ്ട് എബാട്ടുകൾ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	റൗണ്ട് എബാട്ടുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ചെങ്ങന്നൂർ-അടൂർ എം.സി. റോഡിൽ ആഞ്ഞിലിമുട് ജംഗ്ഷനിൽ അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നതായി ജനപ്രതിനിധികൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനെ തുടർന്ന് ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി NATPAC നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
(ബി)	ചെങ്ങന്നൂർ-അടൂർ അപകടരഹിത ഇടനാഴിയുടെ ഭാഗമായി ചെങ്ങന്നൂർ ആഞ്ഞിലിമുട് ജംഗ്ഷനിൽ നിർമ്മിച്ച റൗണ്ട് എബാട്ടിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം മാർഗ്ഗങ്ങൾ ആണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ;	(ബി)	ചെങ്ങന്നൂർ-അടൂർ എം.സി. റോഡിൽ ആഞ്ഞിലിമുട് ജംഗ്ഷനിൽ അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നതായി ജനപ്രതിനിധികൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനെ തുടർന്ന് ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി NATPAC നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.
(സി)	എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ച് ആഞ്ഞിലിമുട് ജംഗ്ഷനിൽ നേരത്തെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിഗ്നൽ ലൈറ്റ് പുന:സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?	(സി)	ചെങ്ങന്നൂർ-അടൂർ എം.സി. റോഡിൽ ആഞ്ഞിലിമുട് ജംഗ്ഷനിൽ അപകടങ്ങൾ കൂടുന്നതായി ജനപ്രതിനിധികൾ പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആയതിനെ തുടർന്ന് ആവശ്യമായ പഠനങ്ങൾ നടത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി NATPAC നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പഠന റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ