

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**8 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്യം നം. 3147**

**01-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത**

പോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീമതി കാന്തതിൽ ജമീല</b>		<b>ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമാതൃക-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൊല്ലം-മേപ്പയ്യൂർ റോഡിൽ നിർദ്ദിഷ്ട നാഷണൽ ഹൈവേക്ക് കുറുകെ നിർമ്മിച്ച അണ്ടർപാസ് നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	കൊയിലാണ്ടി നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കൊല്ലം-മേപ്പയ്യൂർ റോഡിൽ നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റിയുടെ മേൽ നോട്ടത്തിലാണ് അണ്ടർപാസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്.
(ബി)	നിലവിലുള്ള കൊല്ലം-മേപ്പയ്യൂർ റോഡിനെ ഒട്ടും പരിഗണിക്കാതെയാണ് അണ്ടർപാസ് നിർമ്മിച്ചത് എന്ന വസ്തുത നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ അധികൃതരെ ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	നാഷണൽ ഹൈവേ അധികൃതരുമായി 19/10/2022, 15/11/2022, തീയതികളിൽ സംയുക്ത സ്ഥലപരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. NHAI അലൈൻമെന്റിലുള്ള സർവീസ് റോഡുവഴി വാഹനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകേണ്ടതാണ് എന്നാണ് NHAI വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്.
(സി)	പ്രസ്തുത അപാകത പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തു മാർഗ്ഗമാണ് വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?	(സി)	പ്രസ്തുത ഭാഗത്ത് വളവ് ആയതിനാൽ 7 മീറ്റർ ഉള്ള സർവീസ് റോഡിനു പുറമേ അധിഷ്ഠിത ലാൻഡ് കൂടി അക്വയർ ചെയ്ത് വീതി കൂട്ടി വാഹനങ്ങൾ സുഗമമായി തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന രീതിയിൽ ആണ് അലൈൻമെന്റ് പുനഃ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ