

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിഹാർഡാത്ത പ്രോഡ്യൂ : 373

01. 12. 2015 തെ മറുപടിക്ക്

പ്രവർത്തനരഹിതമായ വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ

പ്രോഡ്യൂ

ഉത്തരം

ശ്രീ. വി.എസ്.സുനിൽ കമാർ
ശ്രീമതി.ഐ.എസ്.വിജിമോൾ
ശ്രീ.മൃളുക്കര രണ്ടാകരൻ
ശ്രീ.വി.ശശി.

ശ്രീ. ആരൂടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉഖർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) സംസ്ഥാനത്ത് എത്ര
വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ നിലവിൽ
പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ടുണ്ട്;
ഇതുയധികം മീറ്ററുകൾ കേടാക-
ന്നതിനുള്ള കാരണം വൈദ്യുതി
ബോർഡ് അനേഷ്ടിച്ച്
കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ?

(എ) കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ്
ലിമിറ്റഡിൽ അധിനത്യിലുള്ള ആകെ
കണക്കുകളിൽ 635470 (5.465%) വൈദ്യുത
മീറ്ററുകൾ (31.10.2015 ലെ കണക്ക് പ്രകാരം)
കേടായവയുണ്ട്.

ഉപദോക്താവിൻ്റെ പ്രിമിസസിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന
വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈനമായി നേരിട്ട്
ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലൈനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന
തകരാറുകൾ ഇലക്ട്രിക് മീറ്ററിനെ ബാധിക്കാനുള്ള
സാധ്യത കുറച്ചതലാണ്. ഇടി, മിനങ്കു തുടങ്ങിയ
പ്രക്രിയക്ഷാഭം മൂലവും മീറ്ററുകൾക്ക് തകരാർ
സംഭവിക്കുന്നാണ്. നിയമാന്വന്തം വൈദ്യുത മീറ്ററുകൾ
കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പുറം ചുമരിലാണ് സ്ഥാപിക്കേണ്ടത്,
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും
മീറ്ററിനെ ബാധിക്കുന്നാണ്. ഇതിനോടുകൂടി പുരുഷ
വൈദ്യുതി മീറ്ററിനുള്ളിലുള്ള അതിനുതന്നമായ
ഇലക്ട്രാണിക് കണ്വാൺസിൻ്റെ തകരാറു മൂലവും
മീറ്ററുകൾ പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുന്നാണ്.

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ