

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

അഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ: 6902

13.07.2012 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിലെ മേജർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷന്റെ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം : ശ്രീ. കെ.മുരളീധരൻ


ഉത്തരം: ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വട്ടിയൂർക്കാവ് മണ്ഡലത്തിൽ മേജർ (എ) ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ കീഴിൽ 2011-2012 വർഷം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തിയ പ്രവൃത്തികളുടെ പേര്, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. നിർമ്മാണ പുരോഗതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുമോ ;

1. വട്ടിയൂർക്കാവ് പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നാംമുട് പമ്പ്ഹൗസിന് സമീപം കരമനയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക 14.4 ലക്ഷം പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2. വട്ടിയൂർക്കാവ് പഞ്ചായത്തിൽ വെള്ളെള്ളക്കടവ് പാലത്തിന് സമീപം കരമനയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണം 9.18 ലക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3. വട്ടിയൂർക്കാവ് പഞ്ചായത്തിൽ തേന്തുമ്പലയ്ക്ക് സമീപം കരമനയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണം 9.98 ലക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4. മണികണ്ഠേശ്വരം പാലത്തിൽ നിന്നും 110 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കിള്ളിയാറിന്റെ വലതുകരയിലെ സംരക്ഷണ പണികൾ, 18.38 ലക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. പണി പൂർത്തിയായി വരുന്നു.
5. ഉള്ളൂർ തോട്ടിൽ കൊല്ലവിള പാലത്തിന് മേൽവശം സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം, 6.09 ലക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6. ഉള്ളൂർ തോട്ടിൽ ആലംകോട് പാലത്തിന് താഴ്വശത്തായി തോടിന്റെ ഇരുവശത്തും സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണം, 11.20 ലക്ഷം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക. പണി പൂർത്തിയായി വരുന്നു.

(ബി) മേജർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തിൽ 2012-2013 വർഷം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരം ചുരുക്കമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം അനുബന്ധമായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

6902

റിനോബിനാഡം

ചോദ്യം (ബി)

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവർത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക (ലക്ഷങ്ങളിൽ)	അഭിപ്രായകുറിപ്പ്
1.	തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികൾ- വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണത്തിനായുള്ള പ്രാഥമികാലയളവിലേക്കുള്ള നടപടികൾ		
എ	കാടുവെട്ടി പാലത്തിനു താഴ്ഭാഗത്തായി (ചെ: 0.00 മീ. മുതൽ 425.0 മീ വരെ) കിള്ളിയാറിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും അത്യാവശ്യ വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ കേടുപാടുകൾ തീർക്കലും സംരക്ഷണ പണികളും- മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും	117.13	5-ാം മാസത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പണി പൂരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
ബി	കാടുവെട്ടി പാലത്തിനു താഴ്ഭാഗത്തായി (ചെ: 455 മീ. മുതൽ 1075 മീ വരെ) കിള്ളിയാറിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും അത്യാവശ്യ വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികളും- മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും	97.62	5-ാം മാസത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പണി ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
സി	കാടുവെട്ടി പാലത്തിനു മരുതംകുഴി പാലത്തിനും ഇടയ്ക്ക് (ചെ: 1080 മീ. മുതൽ 1625 മീ വരെ) കിള്ളിയാറിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും അത്യാവശ്യ വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികളും- മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും, കാടുവെട്ടലും മൺതിട്ട നീക്കം ചെയ്യലും.	45.63	5-ാം മാസത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പണി ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഡി	മരുതംകുഴി പാലത്തിനു താഴ്ഭാഗം മുതൽ പാങ്ങോടിലേക്ക് (0.0-മീ. മുതൽ 960 മീ. വരെ) കിള്ളിയാറിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും അത്യാവശ്യ വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികളും- മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും, കാടുവെട്ടലും മൺതിട്ട നീക്കം ചെയ്യലും.	137.11	5-ാം മാസത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പണി ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഇ	മരുതംകുഴി പാലത്തിനു താഴ്ഭാഗം മുതൽ പാങ്ങോട് പാലത്തിലോട്ട് (975.0 മീ. മുതൽ 1715 മീ. വരെ) കിള്ളിയാറിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും അത്യാവശ്യ വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികളും- മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും.	88.18	5-ാം മാസത്തിൽ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു. പണി ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
എഫ്	തൊഴുവൻകോട് പാലത്തിൽ നിന്നും കാടുവെട്ടി പാലത്തിലേക്കുള്ള (0.0 മീ. മുതൽ 1260 മീ. വരെ) കിള്ളിയാറിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും അത്യാവശ്യ വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികളും- മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും, കാടുവെട്ടലും മൺതിട്ട നീക്കം ചെയ്യലും.	115.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
ജി	മണ്ണാമുല മുതൽ തൊഴുവൻകോട് പാലം വരെയുള്ള കിള്ളിയാറിന്റെ ഇരുകരകളുടെയും അത്യാവശ്യ വേണ്ടുന്ന ഭാഗങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ പണികളും- മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യലും.	78.00	

	മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യലും, കാടുവെട്ടലും മൺതിട്ട നീക്കം ചെയ്യലും.		
എച്ച്	വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളൂർ തോട്ടിൽ ഇടവക്കോട് പാലത്തിനും ആലംകോട് പാലത്തിനും ഇടയിലായി കാടുവെട്ടലും ഒഴുക്കിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ ചെളി മാറ്റലും	40.00	ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.
ഐ	വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളൂർ തോട്ടിൽ ആലംകോട് പാലത്തിനും കൊല്ലവിള പാലത്തിനും ഇടയിലായി കാടുവെട്ടലും ഒഴുക്കിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ ചെളി മാറ്റലും	65.00	കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു; പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.
ജെ	വെള്ളപ്പൊക്ക നിവാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ളൂർ തോട്ടിൽ കൊല്ലവിള പാലത്തിനും പാറ്റൂർ പാലത്തിനും ഇടയിലായി കാടുവെട്ടലും ഒഴുക്കിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തിലെ ചെളി മാറ്റലും	49.95	പണി പുരോഗമിയിലാണ്.
കെ	വട്ടിയൂർക്കാവ് വില്ലേജിൽ കുലശേഖരത്തിനടുത്ത് കുഴുവൻകടവിന് താഴ് ഭാഗത്ത് കരമനയാറിന്റെ വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണം	15.00	<p>പണി പൂർണ്ണമായി പണി പൂർണ്ണമായി പണി പൂർണ്ണമായി</p>
ഖെ	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ വഴയില ഭാഗത്തിനു താഴെ കിള്ളിയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം	16.75	
ഗെ	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ മണികണ്ഠേശ്വരം ഭാഗത്തിനു മുകൾ ഭാഗത്ത് വലതുകരയുടെ സംരക്ഷണം (പാലം കെട്ടി വെട്ടിനിർത്തലും)	18.50	
എ	തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പന്നിക്കുഴിക്ക് സമീപം മണികണ്ഠേശ്വരം പാലത്തിനു മുകൾ ഭാഗത്ത് കിള്ളിയാറിന്റെ ഇടതുകരയുടെ സംരക്ഷണം.	12.50	
5	ഉള്ളൂർതോട്ടിൽ ബാലസൂബമഹിണ്യ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നവശത്തായി പാലം നിർമ്മാണം.	13.24	