

**പുതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**ഒന്നാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നമ്പർ -583

30.06.2016 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**തിരുവനാടി മണ്ഡലത്തിലെ ചെറുകിട ജലസേചന പൂഴ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ**

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ.ജോർജ്ജ്.എം.തോമസ് :**

**ശ്രീ.മാത്യു.ടി.തോമസ്**  
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)


(എ) കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് തിരുവനാടി മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചതും പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചതും പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതുമായ ചെറുകിട ജലസേചന പൂഴ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശവും നിലവിലുള്ള സ്ഥിതിയും വിശദമാക്കാമോ?

(എ) വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	എസ്റ്റിമേറ്റുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1.	കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ കളപ്പുറം തോടിന് കുറുകെയുള്ള പോഴംകണ്ടിയുടെ കര സംരക്ഷണം	18.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2.	കുടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ കൂമ്പാറ പള്ളിക്ക് സമീപം കൂമ്പാറ തോടിന്റെ വെട്ടുകര സംരക്ഷണം	19.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3.	കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലൂർ ആർ.സി.ബിഡ്ഡ് മുകളിലായി കല്ലൂർ പുഴയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	16.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
4.	കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ മന്ദംകടവ് പാലത്തിന് സമീപം ചെറുപുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം	20.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
5.	കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ മുമ്പാത്തി തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	19.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
6.	കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആനയംകുന്നിൽ മുരിങ്ങൽ പുറായി മാലൻകുന്ന് തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
7.	കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ പുതിയോട്ടിൽ കോളനിക്ക് സമീപം വെസ്റ്റ് പൈപ്പ് പാലത്തിന് മുകളിലായി ചെറുപുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം	30.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
8.	തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കാംപൊയിലിൽ ഓടപ്പൊയിൽ തോടിന്റെ സംരക്ഷണം	17.52	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
9.	കുടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ പുഷ്പഗിരി ആർ.സി.സി.യുടെ മുകൾഭാഗത്തായി സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
10.	മുക്കം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 10 ൽ കച്ചേരിയിൽ കിഴക്കും പാടം തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
11.	കുടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ കൂമ്പാട തടയണയ്ക്ക് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	21.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
12.	കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിൽ ചോണാട് വാർഡ് 16 ഓടത്തരു സുലൈമാൻ പാലം തോടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	19.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
13.	കുടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിൽ പൂളപ്പാറ തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	20.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14.	കോടഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിലെ ഇളക്കിതോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	10.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

15.	കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡിലെ മൂട്ടോളിയിൽ മൂട്ടോളി പൊട്ടത്ത് - വല്ലത്തായി കടവിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	14.50	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
16.	കൊടിയത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തോട്ടമുക്കത്ത് കൈതപ്പൊയിൽ വി.സി.ബി പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	24.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
17.	കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ കൂമ്പാറ ടൗണിൽ കൂമ്പാറപ്പുഴയുടെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം	17.50	പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
18.	കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ കൂമ്പാറപ്പുഴയുടെ വലതുകര സംരക്ഷണം	17.50	പ്രവൃത്തി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
19.	കൂടരഞ്ഞി പഞ്ചായത്തിലെ മങ്കയം ചെക്ക് ഡാമിനു മുകളിലായി മങ്കയം തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	13.50	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തു
20.	മുക്കം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നെടുമ്പുറം കടവിൽ മാടാമ്പൊയിൽ നെടുമ്പുറം തോടിന് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം	14.00	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
21.	തിരുവമ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ മുരിങ്ങ തോടിന്റെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണം	19.00	ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു
22.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ വെഞ്ചേരിപ്പുഴയിൽ കെ.ഡബ്ല്യൂ.എ പബ് ഹൗസിന് സമീപം തടയണ നിർമ്മാണം	60.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
23.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ കാക്കവയൽ തോടിൽ പയോണ വി.സി.ബി.യുടെ താഴെ ഭാഗം സംരക്ഷണം	20.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
24.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ വാഴത്തോട്ടം തെക്കുംതോട്ടം തോട് സംരക്ഷണം	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
25.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ കടുങ്ങാപ്പുഴയിൽ കൈപ്പുറം വി.സി.ബിയുടെ മുകൾഭാഗം സംരക്ഷണം	12.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
26.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ കടുങ്ങാപ്പുഴയിൽ കൈപ്പുറം വി.സി.ബിയുടെ താഴ്ഭാഗം സംരക്ഷണം	20.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
27.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ തട്ടൂർപ്പറമ്പ് -പടപ്പനാനിക്കൽ തോടിന് കുറുകെ വി.സി.ബി നിർമ്മാണം	78.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
28.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ ഈങ്ങാപ്പുഴ തോടിന്റെ സംരക്ഷണം	15.00	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി
29.	പുതുപ്പാടി പഞ്ചായത്തിൽ കാക്കവയൽ തോടിൽ പയോണ വി.സി.ബി.യുടെ മുകൾഭാഗം സംരക്ഷണം	<b>23.99</b>	പ്രവൃത്തി 60% പൂർത്തീകരിച്ചു

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ