

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പരിഹാര സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാൽ
നിയമസഭ ചോദ്യം നം. 3837

19.03.2018-ന് മറുപടിയ്ക്ക്

പുകയുർ ഗവ.എൽ. പി.എസ് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ

ചോദ്യം

ശ്രീ.കെ.എസ്.എ വാദി

ശ്രൂപടി

പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഡ്
(വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വേങ്ങര സബ്
ജില്ലയിൽ അസ്സുറഹിമാൻ നഗർ
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വലിയ പറമ്പിൽ
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഗവ.എൽ.പി.എസ്
പുകയുർ സ്കൂൾ കെട്ടിട
കാലപ്പൂഴിക്കണ്ണ പ്രവർത്തന
യോഗ്യമല്ലെന്ന പഞ്ചായത്ത്
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
റിപ്പോർട്ട് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു; ഈ
കെട്ടിടം എന്നാണ്
നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ:

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല.
ഈ കെട്ടിടം 1973-ലാണ്
സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

(ബി) ഈ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ
ശോചനീയാവസ്ഥ പതിഹരിക്കുവാൻ
ആവശ്യമായ നടപടി സീക്രിക്കുമോ;
വിശദമാക്കുമോ?

(ബി) 2017-18ൽ ഈ സ്കൂളിലെ എല്ലാ
കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഫിറ്റനസ്
സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും
കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിനുള്ള
ഡോപ്പോസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്ന മുഖ്യകൾ,
ഫണ്ടിൻ്റെ ലഭ്യതയ്ക്കുന്നുസിച്ച്
നടപടികൾ സീക്രിക്കുന്നതാണ്.

സെക്രഡ്സ് ഓഫീസർ