

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.1002

30.10.2019 ലെ മറുപടി

**തലശ്ശേരി മണ്ഡലത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ**


**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

**ശ്രീ. എ.എൻ.ഷംസീർ :**

**കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി**  
**(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)**

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് (എ) വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. ശേഷം മൈനർ-മേജർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകൾ തലശ്ശേരി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്നും ഈ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമാക്കാമോ?


  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

പ്രവൃത്തികൾ	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ചൊക്ളി പഞ്ചായത്തിൽ ഒളവിലം പാത്തിക്കലിലെ റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു (ഐ.ഡി.ആർ.ബിയിൽ നിന്നും രൂപരേഖ ലഭിച്ച പ്രകാരം ഡി.പി.ആർ. തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.)
2. എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിൽ ഉമ്മൻചിറ പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ താൽ കാലിക ബണ്ട് നിർമ്മാണം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3. ചൊക്ളി പഞ്ചായത്തിൽ മോന്താൽ SWECB യുടെ പുനരുദ്ധാരണം	ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
4. SDRF പ്രവൃത്തി - പന്തുന്നൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചടാല പുഴ വെന്റ് ഡാമിന്റെ കേടു വന്ന പലകകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വെച്ചു.
5. SDRF പ്രവൃത്തി - തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കണ്ടച്ചിറ അണക്കെട്ടിന്റെ കേടുവന്ന പലകകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
6. SDRF പ്രവൃത്തി - എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിൽ എസ്- എൻ. പൂരം ഉപ്പു വെള്ള പ്രതിരോധ ബണ്ടിന്റെ കേടുവന്ന പലകകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
7. SDRF പ്രവൃത്തി- തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പൂവൻതോട് വെന്റ് ഡാമിന്റെ കേടുവന്ന പലകകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചു. തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
8. SDRF പ്രവൃത്തി - ചൊക്ളി പഞ്ചായത്തിൽ പാലാഴി തോടിന് കുറുകെ ഒളവിലം യു.പി.സ്കൂളിനു സമീപമുള്ള വി.സി.ബി യുടെ അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ	രണ്ടു പ്രാവശ്യം ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രതികരണമില്ലാത്തതിനാൽ വീണ്ടും ടെണ്ടർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
9. എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെട്ടിപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സി . പി . സ്റ്റോൺ 2158 ന് തെക്ക് ഭാഗത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.	ടെണ്ടർ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
10. എഎസ്ഇ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ പെട്ടിപ്പാലം എന്ന സ്ഥലത്ത് സി . പി . സ്റ്റോൺ 2156 ന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ.	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
11. കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി : കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ കൊടുവള്ളി മണക്കാലിപ്പിൽ സി . പി . സ്റ്റോൺ 2190 ന് വടക്ക് ഭാഗത്ത് ഫിഷിംഗ് ഗ്യാപ് അടക്കുന്ന പ്രവൃത്തി .	പലതവണ ടെണ്ടർ ചെയ്തെങ്കിലും കരാറുകാർ ആരും ഏറ്റെടുക്കാത്തതിനാൽ സാങ്കേതികാനുമതി റദ്ദ് ചെയ്തു. 200 dm <sup>3</sup> കല്ലിന്റെ പുതുകിയ നിരക്കിനനുസരിച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കി പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്
12. കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി : തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പാലിശ്ശേരിയിൽ സി.പി സ്റ്റോൺ 2182 ന് സമീപത്തായി തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായി.
13. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്:തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ഇറിഗേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കോംപ്ലക്സിന്റെ നിർമ്മാണം	പര്യവേഷണ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ച് വരുന്നു.

14. കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി : തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലശ്ശേരി മത്സ്യമാർക്കറ്റിന് മുൻ വശത്തായി അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
15. കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി : തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ തലശ്ശേരി ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിന് പിറക് വശത്തായി അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി.	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
16. കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തി : തലശ്ശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ തലശ്ശേരിയിൽ സി.പി സ്റ്റോൺ 2175 ന് സമീപത്തായി തകരാറുകൾ സംഭവിച്ച കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന എസ്.ഡി.ആർ.എഫിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഭരണാനുമതി നല്കി പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

1. . SDRF പ്രവൃത്തി - കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ലോട്ടീൽ മൂലക്കൽ താഴെ വി.സി.ബിയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	
2. . SDRF പ്രവൃത്തി - എരഞ്ഞോളി പഞ്ചായത്തിൽ റബ്ബ്കോ ഫാക്ടറിക്ക് സമീപം മഞ്ചക്കൽ തോട് ഉപ്പുവെള്ള പ്രതിരോധ ഘണ്ടിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	
3. SDRF പ്രവൃത്തി - കതിരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുല്ലോട്ട് കാവിനടുത്ത് മുർക്കോത്ത് താഴെ സ്ളൂയിസിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ