

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2802

06.11.2019 ലെ മറുപടി

വർക്കല മണ്ഡലത്തിലെ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.വി. ജോയി :

മറുപടി

കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ (എ) വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
വന്നതിനുശേഷം ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ്
വർക്കല മണ്ഡലത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള
പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാം എന്ന്
വ്യക്തമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ
നിലവിലെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കാമോ?



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

നം	പ്രശ്നത്തിനുള്ള പേര്	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിക്കൽ പൂഴി ഏരിയയിലെ ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ ഡിപിപ്റ്റ് ചാനലിന്റെ നിർമ്മാണം	പ്രശ്നം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
2	മടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തമിഴ് കളത്തിന്റെ നവീകരണം	പ്രശ്നം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
3	നാറായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണത്തുറകോണം കളത്തിന്റെ നവീകരണം	പ്രശ്നം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
4	നാറായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ മത്തനാട് കളത്തിന്റെ നവീകരണം	പ്രശ്നം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
5	ചെമ്മരത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പുന്നക്കട് തകർന്ന അക്ഷയശക്തിന്റെ പൂമ്പാൻ നിർമ്മാണവും പുന്നക്കട് ഏരിയയിലെ ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും	പ്രശ്നം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
6	ഇലക്കമൺ പഞ്ചായത്തിലെ ഹാനിൽ കളത്തിന്റെ നവീകരണവും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും	പ്രശ്നം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
7	ചെമ്മരത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വലിയ വീട്ടിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് സ്ഥിര കല്ലിടലിന് ഭാഗത്ത് അയിരൂർ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള നിലവിലുള്ള തടയണയുടെ നവീകരണ പ്രശ്നങ്ങൾ	ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്
8	നാറായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ടമൺ കടവ് തടയണയുടെ നവീകരണവും കണ്ടമൺ ഏരിയയിലെ ജലസേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തലും	95% പ്രശ്നം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
9	ഇലക്കമൺ പഞ്ചായത്തിലെ അയിരൂർ നദി തടത്തിന്റെ ചെറു നിർമ്മാണപദ്ധതിയിൽ മുത്തങ്ങ കര (5 എ 3 ബി) ചെറുനിർമ്മാണത്തിന്റെ നിർമ്മാണപദ്ധതി തുടരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും	ബ്ലോക്ക് നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു
10	ഇലക്കമൺ പഞ്ചായത്തിലെ കിഴക്കേപ്പാറ ഏരിയയിലെ തടയണ നിർമ്മാണവും ജലസേചന സൗകര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളും	ബ്ലോക്ക് നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു
11	വർക്കല നിരയാലക മണ്ഡലത്തിലെ ചെമ്മരത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മുത്തങ്ങ റെട്ടുകോട് ഏരിയയിലെ അയിരൂർ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള വി.സി.ബി യുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കമ്മിറ്റി നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു
12	വർക്കല നിരയാലക മണ്ഡലത്തിലെ ചെമ്മരത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അയിരൂർ നദിയിലെ താഴ് ഭാഗത്തുള്ള തോപ്പിൽ ഫലത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കമ്മിറ്റി നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു
13	വർക്കല നിരയാലക മണ്ഡലത്തിലെ ചെമ്മരത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അയിരൂർ നദിയിലെ താഴ് ഭാഗത്തുള്ള തോപ്പിൽ ഫലത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കമ്മിറ്റി നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു
14	വർക്കല നിരയാലക മണ്ഡലത്തിലെ ചെമ്മരത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലിടലിന് സ്ഥിര കല്ലിടലിന് ഹെൽത്ത് സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കമ്മിറ്റി നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു
15	ചെമ്മരത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മല്ലൂർ ഭാഗത്ത് അയിരൂർ നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള നിലവിലുള്ള വി.സി.ബി യുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	ബ്ലോക്ക് നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു
16	വർക്കല മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ പൂമ്പാൻ കോട് കമ്മിറ്റിക്ക് ഏരിയയിൽ സ്ഥിര കല്ലിടലിന് ചാനലിന്റെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	ബ്ലോക്ക് നവീകരണ നടന്നുവരുന്നു

17	മടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടുവടി ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
18	നാറായിക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ അയിരൂർ നദിയുടെ ഹെട്ടി ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
19	മടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടുവടി തോടിന്റെ ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
20	മടവൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടുവടി തോടിന്റെ കുറുകെയുള്ള നടപ്പുമാർഗ്ഗത്തിൻറെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
21	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിക്കൽ പൂഴി ഏലംതോടിന്റെ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികളും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
22	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഇടവക്കൽ ഏലംതോടിന്റെ പാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഭാഗത്തിന്റെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
23	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പകൽക്കുടി തോടിന്റെ ഹെട്ടി ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
24	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിക്കൽ പൂഴി ഏലംതോടിന്റെ താഴെ ഭാഗം ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
25	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ താഴെ ഭാഗം പള്ളിക്കൽ പൂഴി തോടിന്റെ ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
26	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഇഴരറ്റിൻ മറമ്പുഴ തോടിന്റെ ഹെട്ടി ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
27	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഇഴരറ്റിൻ മറമ്പുഴ തോടിന്റെ കുറുകെയുള്ള ചെക്ക് ഡാമിൻറെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
28	നാറായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കുന്നത്തു പണ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
29	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഇഴരറ്റിൻ മറമ്പുഴ തോടിന്റെ മേൽ ഭാഗത്തുള്ള ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപാർശ്വ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
30	നാറായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കടവൂർ ഏലംതോടിന്റെ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്
31	നാറായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കടവൂർ ഏലം തോടിന്റെ ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞപാർശ്വഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
32	നാറായിക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കടവൂർ ഏലം തോടിന്റെ ഹെട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ ഇടതു സുരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
33	മടവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ആനകുന്നം തോടിന് കുറുകെയുള്ള ഏറ്റുകുടി ചെക്ക് ഡാമിന്റെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
34	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിലെ പള്ളിക്കൽ പൂഴി ഏലംതോടിന്റെ സുരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ അടിയാതിര അറ്റകുറ്റ പണികൾ	കരുട്ടച്ചൻ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
35	വർക്കല നിരയാലക മണ്ഡലത്തിലെ സി.പി. 260 ന് വടക്ക് വെറുക്കുട ഭാഗത്ത് ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ താല്പരക കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തികൾ- റീച്ച് 1	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
36	വർക്കല നിരയാലക മണ്ഡലത്തിലെ സി.പി. 260 ന് വടക്ക് വെറുക്കുട ഭാഗത്ത് ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ താല്പരക കടലാക്രമണ പ്രതിരോധ പ്രവൃത്തികൾ- റീച്ച് 2	പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി
37	കാപ്പിൽ ഭാഗത്ത് സി.പി 269 മീറ്ററിന് വടക്കോട്ട് 30 മീറ്റർ മാറി വടക്ക് 44 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പുനഃസ്ഥാപന പ്രവൃത്തികൾ	ടെണ്ടർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു

38	കാപ്പിൽ ഭാഗത്ത് സി.പി 269 മീറ്ററിൽ തെക്കോട്ട് 28 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽകിരീടിയുടെ പുനഃധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	ടൈംബർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
39	പെമ്മയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ അയിരൂർ നദിയിൽ മുത്താന പാലത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാർശ്വകിരീടിയുടെ അടിയന്തിര പുനഃധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	ടൈംബർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
40	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തിക്കര നദിയിൽ പള്ളിക്കുഴ പാലത്തിന്റെ താഴ് ഭാഗത്തായി വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പാർശ്വകിരീടിയുടെ അടിയന്തിര പുനഃധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	ടൈംബർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
41	പെമ്മയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ മുത്താനപാലത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിന്റെ അടിയന്തിര പുനഃധാരണ പ്രവൃത്തികൾ	ടൈംബർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
42	പെമ്മയ്ക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ മുത്താനപാലത്തിന് മുകൾഭാഗത്തെ തടയണയുടെ അടിയന്തിര പുനഃധാരണവും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	ടൈംബർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു
43	പള്ളിക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ ഇത്തിക്കര നദിയുടെ ഇടതുകരയിൽ പകൽക്കുറി മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രത്തിനു സമീപ കടലിന്റെയും റമ്പിന്റെയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും അനുബന്ധ പ്രവൃത്തികളും	ടൈംബർ നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നു


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ