

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.3027

07.11.2019 ഞാഡ്‌പടികൾ

ആദിനാട് ശവ. യു. പി. സൗലിൻ്റെ കെട്ടിടനിർമ്മാണ പുരോഗതി

ചോദ്യം

ശ്രീ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ

മറ്റപടി

ശ്രീ.ജി.സുഖാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) കത്തനാഗപുള്ളി മണ്ണയലത്തിലെ (എ) കത്തനാഗപുള്ളി മണ്ണയലത്തിലെ ആദിനാട് ശവ. യു.പി. സൗലിൻ്റെ ശവം മെമ്പർ യു.പി.സൗലിൻ്റെ ശ്രാംക ഫല്ലാറിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു.
- 01.03.2018 തോണ്ടാമതി ലഭിച്ച കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പുരോഗതി വിശദമാക്കുമോ;
- (ബി) ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി (ബി) ഒരു വ്യക്തി കൊടുത്ത പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി വിജിലൻസ് ഓഫീസിൻ്റെ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പ്രസ്തുത സൗലിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി നിർത്തി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.
- (സി) ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി (സി) ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എസ്സാമിനർ സെസ്റ്റ് സന്ദർശിക്കുകയും മെറ്റീറിയലുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എസ്സാമിനർക്ക് അയച്ച കൊടുത്തു. പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി പുനരാരംഭിക്കാൻഒള്ള നിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പണി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
- കാലതാമസത്തിന്റെ കാരണം വിശദീകരിക്കുമോ;

- (ഡി) ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഒരു (ഡി) ഇതിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് സുരക്ഷാ സൂൾ ഗ്രാഡിൽ പാലിക്കേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ മിനിമം സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ആയത് പരിശോധിച്ച് കരാറുകാരൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുമോ;
- (ഇ) കെട്ടിടം പണി പൂർത്തീകരിച്ച് (ഇ) ആയത് സൂളിന് കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദീകരിക്കുമോ?

പി.യബ്രൂ.ഡി വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം കീടുന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സൈക്കഡി ഓഫീസർ