

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്തൊൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2444

12.03.2020 ലെ മറുപടി

ദേവികളും മണ്ഡലത്തിലെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ.എസ്.രാജേന്ദ്രൻ:

മറുപടി

കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) ഈ സർക്കാർ കാലയളവിൽ ദേവികളും നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങളും അടങ്കൽ തുകയും വ്യക്തമാക്കാമോ;

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വ്യക്തമാക്കാമോ?

(എ)യും (ബി)യും (സി)യും

വിശദാംശം അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

SR

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം

ക്രമ. നം.	രേണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
നോൺപ്ലാൻ സ്കീം - എഫ് ഡി. - 2702-03-101-98-03-00-00- N-V (2016-17)			
1	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിന്റെ 17-ാം വാർഡിൽ വാരിക്കാട്ടുപടി ഭാഗത്ത് ദേവിയൻ തോടിന് സൈഡ് സംരക്ഷണം	10	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ദിണ്ടിക്കൊമ്പ് പള്ളിക്ക് സമീപം ദിണ്ടിക്കൊമ്പ് കനാലിന്റെ നവീകരണം	10	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുന്നിയാർ - കൂടവയൽ തോടിന്റെ നവീകരണം	11	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കോയക്കാട് ചെക്ക് ഡാമിന്റെ മുകൾ വശത്തെ സൈഡ് ഭിത്തി ദീർഘിപ്പിക്കൽ	12	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചൂടലപ്പെട്ടി വിയറിന്റെയും കനാലിന്റെയും നവീകരണം	10	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുതുവെട്ട് കനാലിന്റെ ദീർഘിപ്പിക്കലും നവീകരണവും	10	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ കൊട്ടക്കമ്പുരിൽ തിന്നക്കൽ കനാലിന്റെ നവീകരണം	8	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ കോവിലൂരിൽ മേവയൽ കനാലിന്റെ നവീകരണം	8	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
പ്ലാൻ സ്കീം - കാവേരി ബേസിൻ - 4702-00-101-77-00-00 (2017-18)			
1	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പാലിപ്പാക്കാരൻ കോവിൽ അപ്പർ ഏരിയയിൽ ഒരു ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം	45	പൂർത്തീകരിച്ചു
2	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പെരുമലയിൽ ഒരു സംഭരണടാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം	97	അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ പണി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
3	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ നീർനായ്ക്കൻ ഓടയിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം	39	വനംവകുപ്പിൽ നിന്നും എൻ.ഒ.സി. ലഭിക്കാത്തതിനാൽ പണി നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു.
4	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഊരുവാസൽ - അക്കരസീമ കനാലിൽ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം	88	ചെക്ക് ഡാമിന്റെ ലൊക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയായി ലായതിനാൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു.
5	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വെങ്കര ഏരിയയിൽ കാഞ്ഞല്ലൂർ നദിയ്ക്ക് കുറുകെ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം	83	കരാർ ഉടമ്പടി വച്ചു

6	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തവരത്താന ഏരിയയിൽ ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	44	ടെണ്ടർ നടപടി കഴിഞ്ഞു
നോൺപ്ലാൻ സ്കീം - പി. എം.2702-01-800-94-00-34-00- N-V. (2017-18)			
1	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചമ്പക്കാട് എൽ.എ.സ്കീമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും നവീകരണവും	23	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
പ്ലാൻ സ്കീം കാവേരി ബേസിൻ - 4702-00-101-77-00-00 (2018-19)			
1	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ സുഡാലി ഓടയിൽ ചെക്ക് ഡാമിന്റെ നിർമ്മാണം	67	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
2	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പെരിയപ്പെട്ടിയിൽ ചെക്ക്ഡാം നിർമ്മാണം	66	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു
എം.ഐ.ക്ലാസ് 2 ഹരിതകേരളം 4702-00-101-65(2018-19)			
1	വെള്ളത്തുവൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം.1-ൽ കീരിക്കാട്ട് ഭാഗത്തിന് സമീപം ആനവിരട്ടി പാടശേഖരത്തിന്റെ നവീകരണം	25	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു)
ടാങ്കുകളുടെയും കുളങ്ങളുടെയും റിനോവേഷൻ (ഹരിതകേരളം) - 4702-00-101-63 (2018-19)			
1	പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് - 8 -ൽ പുനാനിക്കാട്ട് പാടത്ത് കുളത്തിന്റെ നവീകരണം.	22.9	സീലിംഗ് ബെനിഫിഷറി ആയതുകൊണ്ട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് പകരമായി പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 9 ലെ സീനോലാൻറിലുള്ള കുളത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള പ്രോപ്പോസൽ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
റിപ്പയേഴ്സ് ടു എം. ഐ സ്കീം - 2702-03-101-98 (2) (2018-19)			
1	കാഞ്ഞല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഓടക്കാനി-പുത്തൂർ-തലച്ചോരക്കടവ് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി.	9	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു)
2	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ കൊട്ടകമ്പൂർ-ഇടനട്ട് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	8.6	റി ടെണ്ടർ പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	മേലാഡി അക്കരസീമ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	7.3	

	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ ഒറ്റമരം കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	35	നീ - ടെണ്ടേർഡ്
5	മേലാഡി കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	43	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു)
6	പത്തടിപാലം കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	68	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു)
	നോൺപ്ലാൻ സ്കീം - എഫ്. ഡി. 2702-03-101-98-03-00-00- N-V. (2018-19)		
1	ബൈസസ്വാലി പഞ്ചായത്തിൽ 6-ാം വാർഡിൽ മുട്ടുകാട് പാടശേഖരത്തിൽ തോടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന് നിർമ്മാണം	23.50	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു)
2	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പള്ളനാട് തോടിൽ ഫ്ലാഷ് എസ്കേപ്പിന് സമീപം കനാലിന് കുറുകെ നെടുമുടി ഷട്ടർ സ്ഥാപിക്കലും തലയാർ ഇടതുകരയുടെ 3700 ചെടിനേളിൽ പൊളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	11.20	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	തലയാർ റൈറ്റ് ബാങ്ക് കനാലിന്റെ നവീകരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	15	(പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു)
	പ്ലാൻ സ്കീം - കാവേരി ബേസിൻ - 4702-00-101-77-00-00 (2019-20)		
1	കാത്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പെരിയവയിൽ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം	63	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
2	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ തിന്നക്കലിൽ സംരക്ഷണാങ്കിന്റെ നിർമ്മാണം	40	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
	റിപ്പയർമെന്റ് ടു എം. ഐ. സ്ട്രിക്ച്ചർ - 2702-03-101-98 (2) (2019-20)		
1	പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിൽ 13-ാം വാർഡിൽ കമ്പിളൈനിൽ ചെക്ക്വാലിന്റെയും കനാലിന്റെയും നവീകരണം	19.9	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ബൈസസ്വാലി പഞ്ചായത്തിൽ 5-ാം വാർഡിൽ കാക്കകട ജംഗ്ഷന് സമീപം കാക്കതോട് ചെക്ക്വാലിന്റെ നവീകരണം	15	ടെണ്ടർമെന്റ് നോട്ടീസ് അയച്ചു
3	മുന്നാർ പഞ്ചായത്തിൽ 9-ാം വാർഡിൽ പെരിയപാറ പുതുകാട് തോട്ടിൽ എം. ജി. കോളനിയിൽ ചെക്ക്വാലം നവീകരണം	22	ടെണ്ടർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചു
	നോൺപ്ലാൻ സ്കീം - പി. എം. 2702-01-800-94-00-34-00- N-V. (2019-20)		


1	കാതല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടിവയൽ ചെക്ക്ഡാമിന്റെ നവീകരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	8.56	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
2	കാതല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അപ്പർ വേങ്ങര ചെക്ക്ഡാമിന്റെ നവീകരണവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും	15	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

ക്രമ നം	എസ്.ഡി.ആർ.എഫിൽ ദരണാനുമതി ലഭിച്ച പ്രവൃത്തികൾ	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ വ്യാപാരവൻ തോടിന്റെ തീരം ബലപ്പെടുത്തൽ	1.8	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ അടിമാലി ക്ലബിന് സമീപം എട്ടുമുറി തോടിന്റെ സൈഡ് ഇടിഞ്ഞ മണ്ണ് നീക്കൽ	1.5	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ പൊളിഞ്ഞപാലം മണ്ണാക്കാല തോടിന്റെ സൈഡ് ഇടിഞ്ഞ മണ്ണ് നീക്കൽ	3.3	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ മച്ചിപ്പാവിൽ ചെക്ക്ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	1.8	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
5	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം 16 മെഴുകുംചാൽ റോഡ്സൈഡിന് സമീപം ചാറ്റുപാറ പൊട്ടാസ്പടിയിൽ ചിന്നപ്പാറക്കുടി തോടിന്റെ നവീകരണം	3.5	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം. 14- ൽ ലെയാപുരം റോഡിനു സമീപം പൊളിഞ്ഞപാലം തോടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	8.4	ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചു ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല
7	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പുത്തൻപുരയിൽ വിടിനു സമീപം ദേവിയാർ തോടിന്റെ തീരസംരക്ഷണം	8.4	തോട് കൈയേറ്റായതു കൊണ്ടു പണി ഉപേക്ഷിച്ചു.
8	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം. 19 തോമ്പ്രാപടി ദാഗത്തിനു സമീപം മുനിയറച്ചാൽ-തൊട്ടിയാർ തോടിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	2.4	75 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു
9	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം. 4 പടിക്കപ്പിൽ പൊങ്ങാശ്ശേരി പാടത്തിനു സമീപം കറ്റമുടി-പ്ലാക്കയം തോടിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണികൾ	6	ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചു ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ല
10	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ കാഞ്ഞിരവേലി ഇടുതുകര കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	13.9	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
11	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ കാഞ്ഞിരവേലി വലതുകര കനാലും ചെക്ക്ഡാമിന്റെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	11.3	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
12	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം.13-ൽ പൊളിഞ്ഞപാലം കൈതോടിന്റെ വെട്ടിക്കാട്ടിൽ ഫീൽഡിൽ ചെളി നീക്കൽ	1.5	സൈറ്റ് കൈമാറി
13	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ താലാമാലി ചെക്ക്ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	8.47	ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചു ആരും എറ്റെടുത്തില്ല
14	അടിമാലി പഞ്ചായത്തിൽ പെട്ടിമുടി ചെക്ക്ഡാമിന്റെ ചെളിനീക്കൽ	2.41	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
15	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം 13 ൽ ഇരുമ്പുറേക്കർ പൊളിഞ്ഞപാലം തോടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2.4	സൈറ്റ് കൈമാറി
16	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നം 20 ൽ ചേലാട ഫീൽഡിൽ ചിയപ്പാറ തോടിന്റെ സംരക്ഷണനിരയിലൂടെ അറ്റകുറ്റ പണി	3.5	ദരണാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

17	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഇരുമ്പ്പാലം ഷാപ്പുപടിക്ക് സമീപം ദേവിയൻ തോടിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണി	2 9	ദുരന്തനാശിനികളുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
18	അടിമാലി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ പൊളിഞ്ഞപാലം കൈതോടിന്റെ ചെളി നീക്കൽ	1 3	ദുരന്തനാശിനികളുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
19	മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 10 വലിയപാറ സെറ്റിൽമെന്റ്, സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിന് സമീപം കുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണിയും, ചെളി നീക്കലും.	1 55	60 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു
20	ബൈസൻവാലി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 5ൽ ലക്ഷം വീട് ജംഗ്ഷൻ സമീപം ലക്ഷം വീട് കനകപാലം തോടിന്റെ ചെളി നീക്കലും ചെക്ക്ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി	2 35	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
21	പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 എസ്.സി.കോളനിക്ക് സമീപം മാതിരപ്പിള്ളിയിൽ കുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	3.5	90 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു
22	പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പബ്ലിക് സ്റ്റേഷനു സമീപം ആഡിറ്റ് വള്ളക്കടവു തോടിന്റെ ബലപ്പെടുത്തലും അറ്റകുറ്റ പണിയും	9.5	ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചു ആരും എന്റർപ്രൈസ്
23	പള്ളിവാസൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 8 പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച പഞ്ചായത്ത് പബ്ലിക് സ്റ്റേഷനു സമീപമുള്ള കോട്ടപ്പാറ പാടശേഖരത്തിന്റെ ബലപ്പെടുത്തലും അറ്റകുറ്റ പണിയും.	6 04	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
24	ബൈസൻവാലി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 5 മൂന്നുകുളത്തിൽ സ്പൈസസ് ചൊക്രാമുടി തോടിനു സമീപം ചെക്ക് ഡാമിന്റെ റിസർവോയറിലെ ചെളി നീക്കലും, ശുദ്ധീകരണവും	0 75	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
25	വെള്ളത്തുവൽ പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 6 മുതുവാൻല തൊട്ടണൽ സെറ്റിൽമെന്റിൽ പ്രളയത്തിൽ നശിച്ച കുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	4.5	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു
26	മാങ്കുളം പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 10 കെ.എസ്.ഇ.ബി ട്രാൻസ്ഫോർമറിന് സമീപം കൂട്ടപ്പാറ കുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണിയും, ചെളി നീക്കലും.	1 3	5 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു
27	വെള്ളത്തുവൽ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം.10 എലിക്കുന്ന് കുടിവെള്ള പദ്ധതി കുളത്തിന്റെ ചെളി നീക്കലും സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണിയും	3.9	ദുരന്തനാശിനികളുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
28	ബൈസൻവാലി പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് 10 ജോസ്ഗിരി 300 ഏക്കർ തോടിന്റെ വിസിബിയുടെയും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	15	ദുരന്തനാശിനികളുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
29	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ സഹായഗിരിയ്ക്കു സമീപം കോയൽപ്പെട്ടി കനാലിന്റെ നവീകരണവും അറ്റകുറ്റ പണിയും.	2.68	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
30	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചമ്പരം കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണിയും നവീകരണവും	2 62	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
31	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇൻട്രെഡ്ജ് പോർഷനു സമീപം കർശനാട് കനാലിന്റെ നവീകരണം	2 82	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
32	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പത്തടിപ്പാലം- കടുക്കനീട് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണിയും	1.86	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
33	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുതുവേട്ട് വണ്ണാൻതുറ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി.	3.32	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
34	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഊരുവാസൽ നാഗർപള്ളം ഓടയുടെ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2 66	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
35	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേലാഡി - കൂടവയൽ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	3 6	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
36	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാസ്റ്റിവയൽ - എം.എം.സി. ദുവനേശ്വർ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	5 45	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
37	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മാസ്റ്റിവയൽ - കൂടവയൽ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	2 79	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു

38	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വെട്ടുകാട് കുത്തുറ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	5 21	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.
39	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പുതുവേട്ട കനാലിന്റെയും സംരക്ഷണ രീതിയുടേയും അറ്റകുറ്റ പണി	4 8	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു.
40	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേലാഡി തോടിന്റെ ബലപ്പെടുത്തലും അറ്റകുറ്റ പണിയും	1 42	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
41	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ റിങ്ങുകൊമ്പ് - ഐച്ച് കോളനി കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	4 9	90 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു
42	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുണ്ടക്കാട് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	3 68	പണി പൂർത്തീകരിച്ചു
43	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ റിങ്ങുകൊമ്പ് - കോവിൽക്കടവ് ഓട ബലപ്പെടുത്തലും അറ്റകുറ്റ പണിയും.	3 5	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
44	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുളച്ചായിൽ ചുരക്കുളം വണ്ണന്തറ കനാലിന്റെ നവീകരണം	23	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
45	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേലാടി നദിയുടെ സംരക്ഷണരീതിയുടെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	4 3	ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചു ആരും എടുത്തില്ല
46	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പൊങ്ങംപള്ളി ഇടക്കാവ് കനാലിന്റെ ശുദ്ധീകരണവും അറ്റകുറ്റ പണിയും.	14.10	ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിച്ചു
47	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ മേലാഡി - നാഗർപാലം കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	14.06	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
48	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ മേച്ചോല കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റ പണി	15	ക്വട്ടേഷൻ വിളിച്ചു ആരും എടുത്തില്ല
49	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ തലയാർ ഇടതുകര കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	30	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു
50	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഇരുട്ട്പൈപ്പ് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	24 90	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
51	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കണ്ണിയാർ മേലാടി കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	15.4	എഗ്രിമെന്റ് വച്ചു
52	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ എടനട്ട് കുളത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികളും നവീകരണവും	8 8	റീ-ടെണ്ടർ ചെയ്തു
53	വട്ടവട പഞ്ചായത്തിൽ കൂടവയൽ കൊട്ടകമ്പൂർ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	19.50	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് അയച്ചു
54	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കുളച്ചിവയൽ എസ് ടി കോളനി കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	19 4	റീ-ടെണ്ടർഡ്
55	കാന്തല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചെങ്കല്ലൂർ കീഴാന്തൂർ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	6 06	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
56	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ചില്ലാരപ്പാറ ആർ സി പള്ളി കനാൽ അറ്റകുറ്റപണികൾ	3 53	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
57	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൊച്ചാരം കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	3 3	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
58	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കൂടവയൽ സബ്കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപണികൾ	3 89	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
59	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കീരക്കാട് ഓടയ്ക്ക് കുറുകെ കോട്ടകുളം ചെക്ക്ഡാമിന്റെ അറ്റകുറ്റപണിയും കനാലിന്റെ നവീകരണം	9	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു

60	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ എം.എം.സി.പെട്ടിവയൽ കാട്ടാകാട് കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	2.99	അംഗീകാരം നൽകി. ഭരണാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
61	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ നാഗർപള്ളം കൈപാലം കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	1.7	അംഗീകാരം നൽകി. ഭരണാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
62	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ഉദയാർ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	8.86	സാങ്കേതികാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
63	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വെട്ട്കാട് കരയൂർ കനാലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	6.39	ഭരണാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
64	മറയൂർ പഞ്ചായത്തിൽ അക്കരൈനീർ ഊരുവാസൽ കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ	8.3	ഭരണാനുമതിക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ