

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3044

07-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ഡോ. എൻ. ജയരാജ്		ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകൾ മുഖേന അനുവദിച്ച പദ്ധതികളും അവയുടെ ഭരണാനുമതി തുകയും അറിയിക്കാമോ;	(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകൾ മുഖേന അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	അവയുടെ പൂർത്തീകരണം സംബന്ധിച്ച പുരോഗതി റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാമോ?	(ബി)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ മേജർ ഇറിഗേഷൻ, മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പുകൾ മുഖേന അനുവദിച്ച പദ്ധതികളുടെ പട്ടിക അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Minor Irrigation

Sl. No	Name of work	Amount in Lakhs	Work Status	Status
1	ജനറൽ-അടിയന്തര മൺസൂൺ തയ്യാറെടുപ്പ് 2025-കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എൽഎസിയിലെ നെടുംകുന്നം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 9 ലെ നെടുമണ്ണി തോട് മുതൽ നെടുമണ്ണിചെക്ക് ഡാം വരെയുള്ള അടിയന്തര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	1.10	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവൃത്തിയുടെ പ്രാരംഭ ലെവെൽസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു വരുന്നു
2	കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 03 ൽ മാത്തുരുത്തി പാലത്തിന്റെ താഴെ മാത്തുരുത്തി കാവുനട തോട് സംരക്ഷണം .	5.40	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾകൈ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
3	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജിപി വാർഡ് നമ്പർ 6 ൽ ആനിത്തോട്ടം ഭാഗത്ത് മൂക്കംപാലത്തിന് സമീപമുള്ള മേലരുവി തോടിന്റെ വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.	16.20	60%	പുരോഗമിക്കുന്നു
4	വാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡിലെ കാവുന്നിലം ഇടപ്പള്ളിതോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം	9.70	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്.
5	ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം നമ്പർ വാർഡിലെ ചെറുവള്ളി പള്ളിപ്പാടി വെള്ളിയാമ്പാറത്ത് തോട് തീരം സംരക്ഷിക്കുന്നു.	8.70	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു

6	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം കണ്ടഴ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 1ൽ വയലിപ്പടി-ശ്രായിപ്പള്ളി തോട് വലതുകര സംരക്ഷണം	8.14	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കെ കൈണ്ടിട്ടുണ്ട്.
7	ആനക്കൽഭാഗത്തെ കാളകെട്ടി തോട് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിപഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 4 & 5 ലെ കാളകെട്ടി തോട് ആഴം കൂട്ടൽ-പൊതു സിവിൽവർക്ക്	15.00	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവർത്തിയുടെ പ്രാരംഭ ലെവെൽസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടു വരുന്നു
8	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 16-ാം വാർഡിലെ മണങ്ങളൂർ തോടിന്റെ ഇടതുവശം സംരക്ഷണം	8.90	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവർത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കെ കൈണ്ടിട്ടുണ്ട്.
9	പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാർഡിലെ പന്നഗം തോട്-ഉധിക്കുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതിക്ക് സമീപം ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മാണം	21.60	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടു ണ്ട്.
10	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 6 ലെ മേലരുവിത്തോട് - ബിഷപ്പ് ഹൗസിന് സമീപമുള്ള വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം	17.80	0%	തുടർച്ചയായുള്ള മഴമൂലം തുടങ്ങാൻ സാധിക്കാത്ത പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടു ണ്ട്.
11	കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിൽ മടത്തുമുറി ഭാഗത്തെ പനയമ്പാലത്തോടിന്റെ വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു.	12.00	0%	-do-


12	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കൽ ഭാഗത്തെ ആനിത്തോട്ടം തോട്പാർശ്വ സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	13.26	25%	പുരോഗമിക്കുന്നു
13	ജനറൽ- അടിയന്തര മൺസൂൺ തയ്യാറെടുപ്പ് 2024- - കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ഫാബിസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിന് സമീപമുള്ള പടപ്പടി തോടിനു കുറുകെയുള്ള ചെക്ക് ഡാമിന്റെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യൽ-ജനറൽ സിവിൽ വർക്ക്	1.50	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	അടിയന്തര കാലവർഷ തയ്യാറെടുപ്പ് 2024 -- വെള്ളാമ്പൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ: 4-ലെ ഉള്ളയം തോട് പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ-പൊതു സിവിൽ വർക്ക്	1.50	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
15	പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 3-ലെ ആനിക്കാട് വട്ടകകാവ് ഭഗവതി ക്ഷേത്രക്കുളം- പുനരുജ്ജീവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ	28.60	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
16	കുറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 4 ൽ നത്തല്ലൂർ ഇടത്തിനാട്തോടിന്റെ ഇടതുകര സംരക്ഷണം.	4.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
17	പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 പുളിക്കൽ പാലത്തിന് സമീപമുള്ള പുളിക്കൽ തോട്, കോട്ടമാവ് ജലവിതരണ പദ്ധതിക്ക് സമീപം പുളിക്കൽ തോടിന്റെ വശം സംരക്ഷിക്കൽ.	5.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
18	നെടുങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 8 ൽ തെങ്ങുംപള്ളി ഭാഗത്തെ നെടുമണ്ണി തോട് വലത് കരയുടെ സംരക്ഷണം.	6.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
19	മണിമല നദീതടത്തിന്റെ പുനരുജ്ജീവനം- കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ വാഴൂർ വലിയതോട്, ചാമംപതാൽ തോട് എന്നിവയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽകൈവഴികളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളി നീക്കൽ.	10.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
20	വാഴൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൊല്ലക്കൊമ്പുകടവിന് സമീപം വാർഡ് നമ്പർ 6 ൽ വാഴൂർ വലിയതോട് കുറുകെ ചെക്ക്ഡാം കും ട്രാക്ടർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം.	3.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു

21	അടിയന്തര പ്രവർത്തനം- കരിമ്പുകയം കോസ്വേ ചെയിനേജ് 45/200 ന്യൂ/എസ്, ഡി/എസ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങളും തടസ്സങ്ങളും അടിയന്തരമായി നീക്കംചെയ്യൽ.	3.50	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
22	കറുകച്ചാൽ പഞ്ചായത്തിലെ 14-ാം വാർഡിലെ മഴുവനടി തോടിന്റെ വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം.	13.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
23	ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 11-ലെ മേലേപ്പറമ്പ് കൾവർട്ടിന്റെ D/S വരെയുള്ള മേലേപ്പറമ്പ് തോടിന്റെ (ഒന്നാം റീച്ച്) വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു	11.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
24	പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് 1 ൽ കുടിവെള്ള പദ്ധതി.	30.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
25	ചിറക്കടവ് പഞ്ചായത്തിലെ 10-ാം വാർഡിലെ മേലേപ്പറമ്പ് തോടിന്റെ (രണ്ടാം റീച്ച്) വശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ	12.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
26	പനക്കൽപടി-പണത്താനം റോഡ് നെടുങ്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലെ പനക്കൽകല്പുക്കിന്റെ d/s വരെ പുനഃവെള്ളി തോട് വൃത്തിയാക്കൽ	7.90	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
27	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡിലെ കരിപ്പാവ് പൊയ്ക്ക തോട് പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ	15.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
28	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 11-ാം വാർഡിലെ പടപ്പടി തോടിന്റെ വശം സംരക്ഷിക്കൽ	10.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു
29	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാർഡിലെ പട്ടിമറ്റം-കളപ്പുറംതോട് വശങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം	8.00	100%	പൂർത്തീകരിച്ചു

Major Irrigation

Sl No	Name of work	Amount in Lakhs	Work Status	Status
1	Side protection work of left bank of Manimala river near manimalakkavu temple	8	100%	Work completed
2	Side protection work and steps at (Cheruvally ambalam Arattu kadavu)Kunnathupuzha in Manimala river	20	100%	Work completed
3	Construction of Hand rails of Karimbukayam causeway in Kanjirappally Panchayath	7.6	100%	Work completed
4	Side protection work to right bank of manimala river near Karimbukayam bhagom	97.8	50%	Work in Progress
5	Sabarimala pilgrimage 2024-25- Protecting & construction of damaged bathing ghat at mooleplavu in Manimala river-Protecting & construction of damaged bathing ghat	9	100%	Work completed
6	Karimbukayam walk way tourism project-Side protection work to the right bank of Manimala river near Karimbukayam causeway and construction of walkway	50	100%	Work completed
7	Construction of bathing ghat near Trikkannapuram-Construction of bathing ghat on the Right bank of Manimala River near Thrikkannapuram Mahadeva temple in ward 11 of Vellavoor Panchayath	9.9	80%	Work in progress & part bill submitted

8	Side protection work on the right bank of Manimala river and its adjacent tributary near Kunnathupuzha in chirakkadavu panchayath-Side protection and steel bridge construction-General Civil Work	25	0%	Site handed over to the contractor
9	Side protection work on the right bank of Manimala river near Kunnathupuzha in chirakkadavu panchayath-Side Protection -General Civil Work	25	0%	Site handed over to the contractor


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ